CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapice
Mecánica en General
Venta de Repuestos
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE PORTACION DE ARMAS

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:02

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas delant.	1
1.2	Discos de Frenos delant.	2
1.3	Juego de rep. De mordasa	2
1.4	Cilindros de frenos tras.	2
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.6	Tambores de Freno	2
1.8	Bomba central de freno	1
1.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.16	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	r?tulas inferiores	2
2.3	Punta eje izq.	1
2.4	Punta eje der.	1
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.9	Homcinetica Izquierda	1
2.10	Homocinetica Derecha	1
2.11	Mano de Obra	1
3.6	Bujias	4
3.9	Mano de Obra	1
4.5	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Focos de Alta y Baja	1
5.6	faro delantero	2
5.7	faro trasero	2
5.10	conmutador de luces	1
5.14	espejo retr. Ext. izq.	1
5.15	espejo retr. Ext. Der.	1
5.16	Mano de Obra	1
6.4	Juego de Juntas	1
6.7	v?lvulas de Admision	4
6.8	v?lvulas de Escape	4
6.9	Junta de Tapa de Cilindros	1
6.13	Tapa de Cilindros	1
6.15	Junta de multiple de adm.	1
6.16	Junta de multiple de esc.	1
6.17	Junta de frente de motor	1
6.18	ret?n frente motor	2
6.22	Jgo. ret?n guia de val.	1
6.25	Cambio de aceite motor p/Litro	4
6.26	Filtro de aceite	1
6.27	Filtro de Aire	1
6.28	Filtro de Combustible	1
6.30	Soporte de caja	1
6.31	Soportes de Motor	1
6.32	Trabjos de Terceros (Rectificaci?nes)	1
6.33	Mano de Obra	1
7.1	Cremallera de direcci?n	1
7.2	Precap	2
7.3	Guaradapolvo	2
7.4	Mu?equin	2
7.7	Alineaci?n	1
7.8	Mano de Obra	1
8.1	Radiador de agua	1
8.2	Bomba de agua	1
8.10	Valvula expansora	1
8.11	Filtro recibidor de A.Ac.	1
8.12	Gas refrigerante 134 A	1
8.13	Agua refrigerante c/aditivo	1
8.14	Compresor de A. Ac	1
8.18	Mano de Obra	1
10.1	Anillos Sincronizadores	5
10.2	rulem?nes	4
10.3	Jgo. De Rodillos	1
10.4	Desplazable de 1y2da.	1
10.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	1
10.6	Deplazable de 5ta y M.atr?s	1
10.7	Eje de Mando	1
10.8	Eje Principal	1
10.9	Engranaje de 1ra.	1
10.10	Engranaje de 2da.	1
10.11	Engranaje de 3ra.	1
10.12	Engranaje de 5ta.	1
10.13	ret?n cola	1
10.14	ret?n de frente	1
10.15	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
10.16	Mano de Obra	1
11.1	Plato de presi?n	1
11.2	Disco	1
11.3	Cojinete de empuje	1
11.4	Horquilla	1
11.6	rulem?n Piloto	1
11.7	Volante de motor	1
11.10	Tornillos de volante	6
11.11	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	RENAULT LOGAN
CHASIS Nº:	93YLSR7UHCJ884959
CHAPA Nº:	KAL 031

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller