Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 10 – 09 – 2020

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: MPATFS86JFT012574 ***Chapa:*** BVR 157 283 ***Kilometraje:*** 83.724

Modelo: D – MAX ***Color:*** Blanco

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

- CAMBIO ACEITE MOTOR
- CAMBIO DIENTE PLANETARIO
- MANO DE OBRA P/ HORA

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

SENACSA
Departamento de Transporte y Taller

Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

SENACSA
Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 10 – 09 – 2020

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: MPATFS86JFT012574 ***Chapa:*** BVR 157 283 ***Kilometraje:*** 83.724

Modelo: D – MAX ***Color:*** Blanco

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

- CAMBIO JUNTA LIQUIDA
- CAMBIO RETEN DE ACEITE
- CAMBIO LUBRIC. ATF
- CAMBIO RETEN DE FRENTE TRANSF.
- CAMBIO ARO SEGURO
- CAMBIO ENGRANAJE TRANSFERENCIA
- CAMBIO INTERRUPTOR INDICADOR TRANSFERENCIA

CAMBIO HORQUILLA TRANSFERENCIA ALTA/BAJA

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

SENACSA
Dpto. de Transporte y Taller
Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

SENACSA
Dpto. de Fiscalización de Mant. y Sec.
Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 Glasurit

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 10 de septiembre de 2020

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta	Isuzu D – Max	BVR 157

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (PRESUPUESTO ADICIONAL)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
3	Aceite de motor
1	Diente planetario

Automotor S.A.
Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI ISUZU

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 10 de septiembre de 2020

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.** El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta	Isuzu D – Max	BVR 157

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (PRESUPUESTO ADICIONAL)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Junta Liquida
2	Lubric. ATF
1	Reten de Aceite
2	Reten de Frente Transf.
1	Aro Seguro
1	Engranaje Transferencia
2	Interruptor Indicador Transferencia
1	Horquilla Transferencia Alta/Baja

Automotor S.A.
Administracion - Servicio
Carlos Díaz

Sr. Alcides Domecq
Fiscalizador del Parque Automotor

S.E.N.A.C.S.A.
Dr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Talle
SENACSA

HYUNDAI ISUZU