55

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: KIA SOLUTO
MOVIL: M-91
FECHA: 16/07/2024
CHAPA: AAMB298
CHASIS: LIDOAA29APOI79376
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 21072

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN 04/2024 - CONTRATO 16/2024 - ID 441042 - LOTE Nº 16 - ORDEN N.° 10
		COMISARIA 9 ASUNCION
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
1	UNIDAD	2.10 HOMOCINETICA DERECHA
1	UNIDAD	2.11 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/LITRO
1	UNIDAD	3.2 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	3.3 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	3.4 FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	3.7 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	4.3 GUARADAPOLVO
1	UNIDAD	4.7 ALINEACION
1	UNIDAD	4.8 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.13 RETEN COLA
1	UNIDAD	5.14 RETEN DE FRENTE
3	UNIDAD	5.15 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	5.16 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	6.2 DISCO
1	UNIDAD	6.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	6.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	6.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 4

Ing. Com. ALFREDO A. DÍAZ I.
Comisario MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

54

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	KIA SOLUTO
MOVIL:	M-91
FECHA:	16/07/2024
CHAPA:	AAMB298
CHASIS:	LIDOAA29APOI79376
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	21072

1	UNIDAD	6.6 RULEMAN PILOTO
1	UNIDAD	6.9 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	6.10 TORNILLOS DE VOLANTE
1	UNIDAD	6.11 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01