20.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000923

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE
RUC o C.I. N° del Destinatario: 200.9735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32 N Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Deposito San Lorenzo ANDE

Fecha del inicio del traslado: 11-03-2021
Fecha del termino del traslado: 11-03-2021
Marca del vehículo de transporte: Scania
Número de chapa. GAG 666
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: Daniel Diaz
C.I. del conductor: 37 25.584
Dirección del conductor: Itá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H° A° Tipo 12/300 Numerados desde 680.008 hasta 680.107
100	Postes de H° A° Tipo 9/150 Numerados desde 525.633 hasta 525.732
100	Postes de H° A° Tipo 9/500 Numerados desde 530.433 hasta 530.532
	Observación:
	El poste tipo 12/300 N° 717.902 Sustituye al poste N° 680085 roto durante el ensayo mecanico
	El poste Tipo 9/150 N° 561.795 Sustituye al poste N° 525.643 roto durante el ensayo mecanico
	El poste Tipo 9/500 N° 561-796 Sustituye al poste N° 530489 roto durante el ensayo mecanico..
	L.P.N. N° 1597/20
	Contrato N° 8169/20
	Certificado de inspección N° 103/2021
	Lote 1.

Por recepción
12 Marzo 2021
José R. Vera Muzzo
ANDE DSA/DAB

Habilitación N° 1301 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 3 TAL. 50X4 DEL [851 - 1000] JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

20

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 103/2021

FECHA : 09/03/21

REFERENCIA: LPN Nº 1597/20 - CONTRATO Nº 8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 08 de marzo de 2021	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	12/300	100	680008	680107	11/02/2021	21/02/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	525633	525732	22/02/2021	26/02/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/500	100	530433	530532	10/02/2021	03/03/2021	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

El poste tipo 12/300 kg/f Nº: 717902 (21/02/21) x 680005 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 9/150 kg/f Nº: 561795 (26/02/21) x 525643 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 9/500 kg/f Nº: 561796 (03/03/21) x 530489 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/2522/21.

FAX : DD/SMD/024/2021

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Sección Control de Calidad / SMDD
Jefatura

Ing.Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

11/03/21

Ing.Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector de manera rentable, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

21

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000889

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 26-03-2021 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA Número de chapa. AADC 608
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: VICTOR BORJA C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 12/300 Kgf. Numerados del 676608 al 676707. -
	El poste Nro 720196 sustituye al poste Nro 676657, roto durante
	los ensayos mecanicos. —
	Certificado de Insp. Nro 131/2021. -
	Contrato Nro 8169/2020 - Lote 1. —

Jose Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAM

26 marzo 2021

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325136-4 - Tel/Fax: (0294) 220 829
e-mail:graficocantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 3 TAL. 500X4 DEL [851 - 1000] JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

2)

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 131/2021

FECHA : 23/03/21

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE Nº 1597/2020)

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 19 de marzo de 2021

LOCAL DE INSPECCION: TESA (ÑEMBY)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	100	530033	530132	03/02/2021	08/03/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	676608	676707	18/01/2021	23/01/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	678608	678707	23/02/2021	09/03/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/500	30	681708	681737	18/01/2021	20/01/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos:
- 9 m/ 500 kgf: 566368 (08/03/21), sustituye al poste 530064.
- 12 m/ 300 kgf: 720196 (23/01/21), sustituye al poste 676657.
- 12 m/ 300 kgf: 720197 (09/03/21), sustituye al poste 678667.
- 12 m/ 500 kgf: 720198 (20/01/21), sustituye al poste 681720.

Se ajusta a la numeración remitida en el FAX DD/SMD/024/2021.-
Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/2377/21 y SG/DSME/2924/21.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

P/A

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: DEPOSITO - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

22

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

Nº 001-001- 0000891

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020 — RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: INS. NACIONAL C/ CASCO GIMENEZ - ÑEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE- AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 7.04.2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa: BAR 901
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Sixto Ortiz — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐

Otros: (indico motivos no previstos) — Comprobante de Venta

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 12/200 kgf. Numerados del 678708 al 678807 -
1	El poste Nro 721164, sustituye al poste Nro 678763, roto
	durante los ensayos mecánicos. -
	Certificado de I.N.P. Nro 152/2021. -
	Contrato Nro 816/2020 - Lote 1. —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Mura
ANDE DSA/DARS
Fecha: 12 abril 2021 Hora:

CLASE: 12/04/2021

Imprenta Nº 1961 - Gráfica CANTERO - Mariscal Caballero Mayor - R.U.C. 1305126-4 - Tel/Fax: (0294) 228 329
e-mail: graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Cura INN - Itauguá - S.T.N. 5904 DEL 2021 - 10MS JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario.

22

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 152/2021

FECHA : 07/04/21

REFERENCIA: LPN Nº 1597/20 - CONTRATO Nº 8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 07 de abril de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524733	524832	02/03/2021	12/03/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	528133	528232	09/03/2021	19/03/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/300	100	678708	678807	09/03/2021	18/03/2021	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/150 kgf Nº.566695 (12/03/21) x 524798 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 9/200 kgf Nº.566696 (19/03/21) x 528170 roto durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 12/300 kgf Nº. 721164 (18/03/21) x 678763 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/3284/21.

FAX . DD/SMD/024/2021.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing.Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

P/A Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing.Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servici para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

23

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000890

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 7597/2020
RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 31-03-2021
Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte:
Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor:
C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

- Venta: [X]
- Exportación: [ ]
- Compra: [ ]
- Otros: (indico motivos no previstos)
- Importación: [ ]
- Consignación: [ ]
- Devolución: [ ]
- Traslado locales empresa: [ ]
- Transformación: [ ]
- Reparación: [ ]
- Comprobante de Venta
- Emisor móvil: [ ]
- Exhibición: [ ]
- Ferias: [ ]

Cantidad	Descripción de Mercaderías
30	Postes H°A° 12/500 Kgf. Numerados 681708 al 681737.-
	El poste Nro 720198, sustituye al poste Nro 681720, roto durante
	los ensayos mecánicos.
	Certificado de Insp. Nro 131/2021.
	Contrato Nro 8169/2020 - Lote 1.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DAR5

05
ABRIL
2021

Habilitación N° 1391 - Gustavo CANTERO - Marcelo Caballero Mesa - R.U.C. 1329736-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:gradiscantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Calle A. Lopez Cura 5483 - Itaugá - 3 TAL. SAN DEL [illegible] - 1009 JULIO.20

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

23

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 131/2021

FECHA : 23/03/21

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE Nº 1597/2020)

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 19 de marzo de 2021

LOCAL DE INSPECCION: TESA (ÑEMBY)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	100	530033	530132	03/02/2021	08/03/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	676608	676707	18/01/2021	23/01/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	678608	678707	23/02/2021	09/03/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/500	30	681708	681737	18/01/2021	20/01/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos:
- 9 m/ 500 kgf: 566368 (08/03/21), sustituye al poste 530064.
- 12 m/ 300 kgf: 720196 (23/01/21), sustituye al poste 676657.
- 12 m/ 300 kgf: 720197 (09/03/21), sustituye al poste 678667.
- 12 m/ 500 kgf: 720198 (20/01/21), sustituye al poste 681720.

Se ajusta a la numeración remitida en el FAX DD/SMD/024/2021.-
Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/2377/21 y SG/DSME/2924/21.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

P/A

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: DEPOSITO - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

23

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000926

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE
RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009736-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32 ½ Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 06/04/2021
Fecha del termino del traslado: 06/04/2021
Marca del vehículo de transporte: Scania
Número de chapa: HAG 666
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: Daniel Diaz
C.I. del conductor: 3 235.384
Dirección del conductor: Itá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (Indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo 9/200 Numerados desde 528.533 hasta 528.632
100	Postes de H°A° Tipo 15/800 Numerados desde 12201 hasta 12300
	Observación:
	El poste Tipo 9/200 N° 566.681 sustituye al poste N° 528.553 roto durante el ensayo mecánico
	El poste Tipo 15/800 N° 15883 sustituye al poste N° 12202 roto durante el ensayo mecánico.
	L.P.N. N° 1597/20
	Contrato N° 816/20
	Cert. Inspección N° 146/21
	Lote 1

José R. Vera Muza
ANDE DSA/DARS

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 146/2021

FECHA : 05/04/21

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE Nº 1597/2020)

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 26 de marzo de 2021

LOCAL DE INSPECCION: CEHA (ITAUGUA)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	528533	528632	04/03/2021	09/03/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	15/800	100	12201	12300	18/02/2021	24/03/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos:
- 9 m/ 200 kgf: 566681 (09/03/21), sustituye al poste 528553.
- 15 m/ 800 kgf: 15883 (24/03/21), sustituye al poste 12202.

Numeración remitida segun FAX DD/SMD/024/2021.
Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/3228/21 y SG/DSME/3576/21.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura
Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD
06/04/21

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: DEPOSITO - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

06/04/2021

24

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000928

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE
RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal. Estigarribia
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 14/04/2021
Fecha del termino del traslado: 14/04/2021
Marca del vehículo de transporte: Scania
Número de chapa. GAG 666.
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: Daniel Diaz
C.I. del conductor: 3.235.584
Dirección del conductor: Lia

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
50	Postes de H°A° Tipo 12/200 Numerados desde 674.908 hasta 674.957
200	Postes de H°A° Tipo 12/300 Numerados desde 676.708 hasta 676.907
	Observacion 1
	El poste Tipo 12/200 N° 721.165 Sustituye al poste N° 674.943.
	Los postes Tipo 12/300 N° 721.166 y 721.167 Sustituyen a los postes
	N° 676.767 y 676.886 respectivamente
	L.P.N. N° 1547/2020
	Contrato N° 8169/2020
	Cert. Inspeccion N° 161/21
	Lote 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DAR5 Firma:
Fecha: 14 ABRIL 2021 Hora:

Habilitación N° 1361 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Muza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:grafica.cantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itaugua - 3 TAL. 500X4 DEL [001 - 1000] JULIO./20

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

24

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 161/21

FECHA : 09/04/2021

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE Nº 1597/2020)

PROVEEDOR: Consorcio CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 06 - 07 de abril de 2021

LOCAL DE INSPECCION: Tecno Electric S.A. (Ñemby)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	523033	523132	18/01/2021	21/01/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	527333	527432	18/01/2021	21/01/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/500	67	529433	529499	18/01/2021	25/01/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/200	50	674908	674957	18/01/2021	22/01/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/300	200	676708	676907	25/01/2021	09/03/2021	San Lorenzo

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos:
- 9 m/ 150 kgf: 566697 (21/01/2021) sustituye al poste 523091.
- 9 m/ 200 kgf: 566698 (21/01/2021), sustituye al poste 527390.
- 9 m/ 500 kgf: 566699 (25/01/2021), sustituye al poste 529486.
- 12 m/ 200 kgf: 721165 (22/01/2021), sustituye al poste 674943.
- 12 m/ 300 kgf: 721166 (08/02/2021) y 721167 (09/03/2021), sustituyen a los postes 676767 y 676886, respectivamente.

Se ajusta a numeración remitida en el fax DD/SMD/024/2021 (Entrega Parcial del Lote 1 - Items 1, 2, 3, 4 y 5).

Solicitud de inspección: Expedientes SG/DSME/2377/21, presentado el 26/02/2021, y SG/DSME/3060/21 del 12/03/2021.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

14/04/21

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: DEPOSITO - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.