ASUNCIÓN, 01 DE AGOSTO DE 2022

ACTA DE RECEPCIÓN

CONSTE QUE LO SOLICITADO POR ESTA SECCIÓN PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, CHAPA BXA 028, SEGÚN ORDEN DE USO EXTERNO N° 221, FUE VERIFICADO HASTA DONDE PERMITE SER VISUALIZADO EN FORMA EXTERNA Y PUESTO A PRUEBA EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA, DANDO ASI LA CONFORMIDAD YA QUE SE ENCUENTRA A PRECIO DE CONTRATO Y/O DE MERCADO.

LEANDRO OVELAR
PERSONAL SERV. MECÁNICO

OSCAR RENE LEGUIZAMON
FUNC. RESP. SECCIÓN TALLERES

FRANCISCO ANDRÉS A. BENÍTEZ
ENCARGADO
SECCIÓN TALLERES