ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO

En la ciudad de Caacupé, a los 9 días del mes de febrero del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y El Sr. Federico Vera, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa INTECH SRL., correspondientes al mes de febrero, según Contrato N° 25/2021. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	P. Total	observación
1	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE**		
1.1	Verificar nivel	46.910	Realizado
1.2	Drenar trampa de agua	44.326	Realizado
2	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE (mano de obra)**		
2.1	Verificar nivel	11.728	Realizado
2.2	Drenar trampa de agua	11.082	Realizado
3	**SISTEMA DE LUBRICACION**		
3.1	Verificar nivel de aceite	48.220	Realizado
4	**SISTEMA DE LUBRICACION (mano de obra)**		
4.1	Verificar nivel de aceite	12.055	Realizado
5	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO**		
5.1	Verificar nivel líquido refrigerante	38.540	Realizado
5.4	Verificar perdida del sistema de refrigeración	45.600	Realizado
6	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (mano de obra)**		
6.1	Verificar nivel líquido refrigerante	9.635	Realizado
6.4	Verificar perdida del sistema de refrigeración	11.400	Realizado
7	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE**		
7.1	Verificar filtro de aire	43.200	Realizado
8	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE (mano de obra)**		
8.1	Verificar filtro de aire	10.800	Realizado
9	**TUBERIA DE ESCAPE**		
9.2	Drenaje de escape	52.436	Realizado
10	**TUBERIA DE ESCAPE (mano de obra)**		
10.2	Drenaje de escape	13.109	Realizado
11	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR**		
11.1	Verificar nivel de líquidos de batería	38.015	Realizado
11.2	Verificar carga de batería	38.015	Realizado
11.3	Terminales de batería	40.000	Realizado
12	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR (mano de obra)**		
12.1	Verificar nivel de líquidos de batería	9.504	Realizado
12.2	Verificar carga de batería	9.504	Realizado
12.3	Terminales de batería	10.000	Realizado
13	**MOTOR**		
13.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	34.083	Realizado
13.2	Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30 min.	34.083	Realizado

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Federico Antonio Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

14	**MOTOR (mano de obra)**		
14.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	8.521	
17	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR**		
17.1	Inspección general con y sin carga	51.124	Realizado
18	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR (mano de obra)**		
18.1	Inspección general con y sin carga	12.781	Realizado
23	**BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR**		
23.1	Control y limpieza de tableros	62.923	Realizado
23.2	Ajuste de llaves TM	19.663	Realizado
23.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	62.923	Realizado
23.4	Verificación tablero de transferencia	25.910	Realizado
23.5	Verificación tablero de banco de capacitores	74.915	Realizado
24	**BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR (mano de obra)**		
24.1	Control y limpieza de tableros	15.731	Realizado
24.2	Ajuste de llaves TM	4.916	Realizado
24.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	15.731	Realizado
24.4	Verificación tablero de transferencia	6.477	Realizado
24.5	Verificación tablero de banco de capacitores	18.729	Realizado
25	**TRANSFORMADOR**		
25.1	Verificación del nivel de aceite	20.974	Realizado
25.2	Limpieza general de sus componentes externos	62.923	Realizado
25.3	Filtrado de aceite	400.000	Realizado
25.4	Ensayo de aceites antes y después del filtrado	177.935	Realizado
25.5	Ajustes de piezas mecánicas externas	62.923	Realizado
25.6	Verificación de juntas externas	32.819	Realizado
25.7	Puesta en servicio	178.260	Realizado
26	**TRANSFORMADOR (mano de obra)**		
26.1	Verificación del nivel de aceite	5.244	Realizado
26.2	Limpieza general de sus componentes externos	15.731	Realizado
26.3	Filtrado de aceite	100.000	Realizado
26.4	Ensayo de aceites antes y después del filtrado	44.484	Realizado
26.5	Ajustes de piezas mecánicas externas	15.731	Realizado
26.6	Verificación de juntas externas	8.205	Realizado
26.7	Puesta en servicio	44.565	Realizado

Se deja constancia, que los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. --

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Federico Antonio Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL