SENACSA

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Deposito Central

Informe de Recepción

Nro: 943

Proveedor: AUTOMOTOR S.A

Fecha: 20/12/18

Recepcion ID: 1084

Orden de Compra N°:

Orden de Pago N°:

Factura N°: 25514-25528

Remisiones N°: 12161-12157-12156-12160-12151-12163-12162-12159-12152-12158-12155-12164-12153-12154

Item	Codigo	Descripción	Dirección	Unidad	Cantidad		Costo Unit.	Costo Total
					Solicitada	Recibida		
1	5305390075	Camioneta tipo pikc up doble cabina 4x4 ()	DIGEAF	Unidad	7	7	242.000.000,00	1.694.000.000
2	5305390075	Camioneta tipo pikc up doble cabina 4x4 ()	DIGEAF	Unidad	7	7	224.000.000,00	1.568.000.000

Total General: 3.262.000.000

Observación:

Confeccionado Por: Federico Zaracho

Fecha: 20/12/18

VERIFICADO POR

Lic. Norma Jara
Jefa de Departamento de Control de Productos
Dirección de Depósito de Bienes e Insumos
SENACSA

SENACSA
DIRECCION DE DEPOSITO DE BIENES E INSUMOS

Recibido Por: HUGO GUSTAVO IBARRA ROMERO

Fecha: 20/12/18

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos

Administración y Ventas: Avda. Artigas 1921 - Tel.: (021) 293 311 / 8
Repuestos: Tel.: 282 469 / 70 - Taller: Tel.: 295 480 / 3
Brasilia N° 182 e Avda. Mcal. López y España - Tel.: 601 310
Avda. Fernando de la Mora y Tacuma - Tel.: 557 491 / 553 347
Centro Isuzu: Avda. Artigas N° 2025 - Tel.: 200 075
Hyundai Camiones: Avda. Mcal. López 2977 Tel.: 675 356 / 8
Isuzu Camiones: Avda. Mcal. López y Cerro Porteño Tel.: (021) 336 013 / 5
Ciudad del Este: Ruta 7 - Km 4,5 - Tel.: (061) 572 213
Encarnación: Ruta Sta. Km 2,5 - Tel.: (071) 205 126
Santa Rita: Ruta 6ta. c/ Adela Speratti – Tel.: (0673) 221 441
Coronel Oviedo: Mcal. Estigarribia N° 583 - Tel.: (0521) 203 755
Caaguazú: Prof. María Luisa Galbarán R. (Ruta 7 - Km 176) - Tel.: (0522) 40 800 / 40 812
Dpto. Lubricantes: Cantera Nemby - Tel.: 961 118
Dpto. de Pinturas: Avda. Eusebio Ayala y Amancio González - Tel.: 556 520 / 556 5

ISUZU

HYUNDAI

PHILLIPS 66 LUBRICANTS

GlasUro

TIMBRADO N° 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 • Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9

NOTA DE REMISION

001-004 0012151

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA — RUC o C.I. N°:
Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas N° 1921 - Asuncion
Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A. — 80001340-9
Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018 — Fecha del término del traslado: 20/12/2018
Marca del vehículo de transporte: — Número de Chapa :
Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON — RUC del Transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor: C.I. 5.265.947
Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐

Otros (indique motivo no previstos): — Comprobante de Venta:

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
	CAMIONETA	MARCA ISUZU MODELO D-MAX CHASIS MPATFS85JKT000746 COLOR PLATA

Sr. V. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA — República del Paraguay — Departamento de Patrimonio

Sr. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimonio
SENACSA

Sr. Fernando Regúnega
Jefe División Auditoría Operativa
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe División Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Atanicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Pamela Soledad Aranda Vargas
Seguimiento Administrativo de Contrato
Operativa de Contrataciones

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia N° 1102 - Salón N° 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación N° 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012151

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos

Administración y Ventas: Avda. Artigas 1921 - Tel.: (021) 293 311 / 6
Repuestos: Tel.: 282 499 / 70 - Taller: Tel.: 295 490 / 3
Brasilia N° 162 a/ Avda. Mcal. López y España - Tel.: 661 310
Avda. Fernando de la Mora y Tacuma - Tel.: 597 490 / 656 347
Centro Isuzu: Avda. Artigas N° 2025 - Tel.: 200 078
Hyundai Camiones: Avda. Mcal. López 2977 Tel.: 675 308 / 8
Isuzu Camiones: Avda. Mcal. López y Cerro Porteño - Tel.: (021) 339 013 / 5
Ciudad del Este: Ruta 7 - Km 4,5 - Tel.: (061) 572 213
Encarnación: Ruta 6ta. Km 2,5 - Tel.: (071) 205 126
Santa Rita: Ruta 6ta. c/ Adela Speratti - Tel.: (0673) 221 441
Coronel Oviedo: Mcal. Estigarribia N° 563 - Tel.: (0521) 203 755
Caaguazú: Prof. María Luisa Gallardo R. (Ruta 7 - Km 176) - Tel.: (0522) 40 800 / 40 812
Dpto. Lubricantes: Cantera Norte - Tel.: 661 116
Dpto. de Pinturas: Avda. Eusebio Ayala y Amancio González - Tel.: 656 520 / 656 51

ISUZU
HYUNDAI
PHILLIPS 66 LUBRICANTS

TIMBRADO N° 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 • Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9
NOTA DE REMISION
001-004 0012152

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal- SENACSA — RUC o C.I. N°:
Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas N° 1921 - Asuncion
Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A. — 80001340-9
Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018 — Fecha del término del traslado: 20/12/2018
Marca del vehículo de transporte: — Número de Chapa :
Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON — RUC del Transportista: C.I. 5.265.947
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐
Otros (indique motivo no previstos):				Comprobante de Venta:			

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN		
1	CAMIONETA	MARCA	ISUZU	
		MODELO	D-MAX	
		CHASIS	MPATFS85JKT000750	
		COLOR	BLANCO	

Sr. V. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA — República del Paraguay — Departamento Patrimonio

C.P. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimonio
SENACSA

Sr. Fernando Regúnega
Jefe División Auditoría Operativa
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe División Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia N° 1102 - Salón N° 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación N° 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012152

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos

ISUZU

HYUNDAI

PHILLIPS 66 LUBRICANTS

TIMBRADO N° 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 • Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9

NOTA DE REMISION

001-004 0012153

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal- SENACSA — RUC. o C.I. N°:
Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas N° 1921 - Asuncion
Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A. — 80001340-9
Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018 — Fecha del término del traslado: 20/12/2018
Marca del vehículo de transporte: — Número de Chapa :
Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON — RUC del Transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor: C.I. 5.265.947
Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:		Importación:		Traslado locales empresa:		Emisor:	
Exportación:		Consignación:		Transformación:		Exhibición:	
Compra:		Devolución:		Reparación:		Ferias:	
Otros (indique motivo no previstos):				Comprobante de Venta:			

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	
1	CAMIONETA	MARCA	ISUZU
		MODELO	D-MAX
		CHASIS	MPATFS85JKT00038
		COLOR	BLANCO

Sr. Y. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Departamento de Patrimonio

C.P. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimuni
SENACSA

Sr. Fernando Regúnega
Jefe División Auditoría Operativa
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe División Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Pamela Soledad Ma...
Div. ... Operativa
Dirección Operativ...

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia N° 1102 - Salón N° 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación N° 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012153

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos

ISUZU

HYUNDAI

PHILLIPS 66 LUBRICANTS

TIMBRADO N° 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 • Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9

NOTA DE REMISION

001-004 0012154

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA — RUC o C.I.:
Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas N° 1921 - Asuncion
Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A. — 80001340-9
Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018 — Fecha del término del traslado: 20/12/2018
Marca del vehículo de transporte: — Número de Chapa :
Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON — RUC del Transportista: C.I. 5.265.947
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐
Otros (indique motivo no previstos):				Comprobante de Venta:			

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	
1	CAMIONETA	MARCA	ISUZU
		MODELO	D-MAX
		CHASIS	MPATFS85JKT000739
		COLOR	BLANCO

Sr. V. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA — República del Paraguay — Departamento de Patrimonio

C.P. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimonio
SENACSA

Sr. Fernando Regunega
Jefe División Auditoria Operativa
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe División Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Pamela Soledad Mareco Vargas
Div. Seguimiento Administrativo de Contrato
Dirección Operativa de Contrataciones

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia N° 1102 - Salón N° 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación N° 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012154

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos

ISUZU

HYUNDAI

LUBRICANTS

TIMBRADO N° 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 - Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9

NOTA DE REMISION

001-004 0012155

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas N° 1921 - Asuncion

Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A.

Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018

Fecha del término del traslado: 20/12/2018

Marca del vehículo de transporte:

Número de Chapa :

Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON

RUC del Transportista: C.I. 5.265.947

Nombre del conductor:

C.I. del conductor:

Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opcion, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐

Otros (indique motivo no previstos):

Comprobante de Venta:

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	
1	CAMIONETA	MARCA	ISUZU
		MODELO	D-MAX
		CHASIS	MPATFS85JKT000737
		COLOR	BLANCO

Sr. V. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Departamento de Patrimonio

C.P. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimonio
SENACSA

Sr. Fernando Regunega
Jefe División Auditoria Operativa
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe División Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Soledad Moreco Vargas
Departamento Administrativo de Contrato
División Operativa de Contrataciones

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia N° 1102 - Salón N° 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación N° 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012155

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos

Administración y Ventas: Avda. Artigas 1921 - Tel.: (021) 293 311 / 6
Repuestos: Tel.: 282 469 / 71 - Taller: Tel.: 295 460 / 3
Brasilia Nº 192 e/ Avda. Mcal. López y España - Tel.: 601 310
Avda. Fernando de la Mora y Tarumá - Tel.: 502 400 / 559 347
Centro Isuzu: Avda. Artigas Nº 2025 - Tel.: 290 675
Hyundai Camiones: Avda. Mcal. López 2927 Tel.: 675 356 / 8
Isuzu Camiones: Avda. Mcal. López y Cerro Porteño Tel.: (021) 336 013 / 5
Ciudad del Este: Ruta 7 - Km 4,5 - Tel.: (061) 572 211
Encarnación: Ruta 6ta. Km 2,5 - Tel.: (071) 205 126
Santa Rita: Ruta 6ta. c/ Adela Speratti – Tel.: (0673) 221 441
Coronel Oviedo: Mcal. Estigarribia Nº 583 - Tel.: (0521) 203 755
Caaguazú: Prof. María Luisa Gallardo R. (Ruta 7 - Km 176) - Tel.: (0522) 40 800 / 40 - 12
Dpto. Lubricantes: Cordera Barrity - Tel.: 961 116
Dpto. de Pinturas: Avda. Eusebio Ayala y Amando González - Tel.: 556 520 / 556 52

ISUZU
HYUNDAI
PHILLIPS 66 LUBRICANTS
Glasurit

TIMBRADO Nº 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 • Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9
NOTA DE REMISION
001-004 0012156

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal- SENACSA — RUC o C.I. Nº:
Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas Nº 1921 - Asuncion
Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A. — 80001340-9
Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018 — Fecha del término del traslado: 20/12/2018
Marca del vehículo de transporte: — Número de Chapa :
Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON — RUC del Transportista: C.I. 5.265.947
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐

Otros (indique motivo no previstos): — Comprobante de Venta:

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1	CAMIONETA	MARCA ISUZU MODELO D-MAX CHASIS MPATFS85JKT000749 COLOR BLANCO

Sr. V. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA — República del Paraguay — Departamento de Administración

C.P. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimonial
SENACSA

Sr. Fernando Regúnega
Jefe División Auditoría Operativa
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe División Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Pamela Soledad Mar
Div. Seguimiento Administr.
Dirección Operativa de C

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia Nº 1102 - Salón Nº 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación Nº 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012156

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos

ISUZU

HYUNDAI

PHILLIPS 66 LUBRICANTS

TIMBRADO N° 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 • Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9

NOTA DE REMISION

001-004 0012157

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA
Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas N° 1921 - Asuncion
Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A. 80001340-9
Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018 Fecha del término del traslado: 20/12/2018
Marca del vehículo de transporte: Número de Chapa :
Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON RUC del Transportista: C.I. 5.265.947
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opcion, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐
Otros (indique motivo no previstos):				Comprobante de Venta			

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	
1	CAMIONETA	MARCA	ISUZU
		MODELO	D-MAX
		CHASIS	MPATFS85JKT000991
		COLOR	BLANCO

Sr. V. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA
República del Paraguay
Departamento de Patrimonio

Sr. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimonio
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe División Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Fernando Regúnega
Jefe División Auditoría Operativa
SENACSA

Sr. Diomicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Pamela Soledad Marecu Vargas
Dir. Seguimiento Administrativo de Contrato
Dirección Operativa de Contrataciones

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Ben... C.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia N° 1102 - Salón N° 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación N° 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012157

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos

ISUZU

HYUNDAI

LUBRICANTS

TIMBRADO N° 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 - Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9

NOTA DE REMISION

001-004 0012158

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal- SENACSA — RUC o C.I. Nº:
Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas N° 1921 - Asuncion
Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A.
Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018 — Fecha del término del traslado: 20/12/2018
Marca del vehículo de transporte: — Número de Chapa : 80001340-9
Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON — RUC del Transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor: C.I. 5.265.947
Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opcion, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐

Otros (indique motivo no previstos): — Comprobante de Venta:

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	
1	CAMIONETA	MARCA	ISUZU
		MODELO	D-MAX
		CHASIS	MPATFS85JKT000549
		COLOR	BLANCO

Sr. V. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA — República del Paraguay — Departamento de Patrimonio

C.P. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimonio
SENACSA

Sr. Fernando Reganega
Jefe División Auditoría Operativa
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe División Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Pamela Soledad Mareco Vargas
Div. Seguimiento Administrativo de Contrato
Dirección Operativa de Contrataciones

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia Nº 1102 - Salón Nº 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación Nº 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012158

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos

Administración y Ventas: Avda. Artigas 1921 - Tel.: (021) 293 311 / 6
Repuestos: Tel.: 282 469 / 70 - Taller: Tel.: 295 480 / 3
Brasilia Nº 192 e/ Avda. Mcal. López y España - Tel.: 601 310
Avda. Fernando de la Mora y Tacuara - Tel.: 557 491 / 568 347
Centro Isuzu: Avda. Artigas Nº 2025 - Tel.: 200 075
Hyundai Camiones: Avda. Mcal. López 2977 Tel.: 675 356 / 8
Isuzu Camiones: Avda. Mcal. López y Cerro Porteño Tel.: (021) 338 013 / 5
Ciudad del Este: Ruta 7 - Km 3,5 - Tel.: (061) 572 213
Encarnación: Ruta 6ta. Km 2,5 - Tel.: (071) 205 126
Santa Rita: Ruta 6ta. c/ Adela Speratti - Tel.: (0673) 221 441
Coronel Oviedo: Mcal. Estigarribia Nº 583 - Tel.: (0521) 203 755
Caaguazú: Prof. María Luisa Gallardo B. (Ruta 7 - Km 176) - Tel.: (0522) 40 800 / 40 112
Dpto. Lubricantes: Cantera Benitez - Tel.: 961 114
Dpto. de Pinturas: Avda. Eusebio Ayala y Amancio González - Tel.: 556 520 / 556 5

ISUZU
HYUNDAI
PHILLIPS 66 LUBRICANTS
Glasurit

TIMBRADO Nº 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 • Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9
NOTA DE REMISION
001-004 0012159

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal- SENACSA — RUC o C.I. Nº
Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas Nº 1921 - Asuncion
Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A. — 80001340-9
Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018 — Fecha del término del traslado: 20/12/2018
Marca del vehículo de transporte: — Número de Chapa :
Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON — RUC del Transportista: C.I. 5.265.947
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐

Otros (indique motivo no previstos): — Comprobante de Venta:

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	
1	CAMIONETA	MARCA	ISUZU
		MODELO	D-MAX
		CHASIS	MPATFS85JKT001179
		COLOR	BLANCO

Sr. V. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA — República del Paraguay — Departamento de Patrimonio

C.P. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimonio
SENACSA

Sr. Fernando Regúnega
Jefe División Auditoría Operativa
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe División Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Lic. Mareco Vargas
Jefe de Unidad Administrativo de Contrato
División Operativa de Contrataciones

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia Nº 1102 - Salón Nº 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación Nº 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012159

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos

ISUZU

HYUNDAI

LUBRICANTS

TIMBRADO N° 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 • Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9

NOTA DE REMISION

001-004 0012160

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal- SENACSA — RUC o Cd. Nº:
Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas N° 1921 - Asuncion
Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A. — 80001340-9
Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018 — Fecha del término del traslado: 20/12/2018
Marca del vehículo de transporte: — Número de Chapa :
Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON — RUC del Transportista: C.I. 5.265.947
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opcion, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐

Otros (indique motivo no previstos): — Comprobante de Venta:

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1		CAMIONETA
		MARCA ISUZU
		MODELO D-MAX
		CHASIS MPATFS85JKT000992
		COLOR BLANCO

Sr. V. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA — República del Paraguay — Departamento de Patrimonio

C. P. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimonio
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe Division Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Diomicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Soledad Mareco Vazzas
Departamento Administrativo de C...
...rativa de Contrataciones

Sr. Fernando Regúnez
Jefe División Auditoría Operat.
SENACSA

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia N° 1102 - Salón N° 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación N° 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: ...
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012160

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Automotores y Repuestos

ISUZU

HYUNDAI

LUBRICANTS

TIMBRADO N° 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 - Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9

NOTA DE REMISION

001-004 0012161

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal- SENACSA — RUC o C.I. Nº:
Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas N° 1921 - Asuncion
Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A.
Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018 — Fecha del término del traslado: 20/12/2018
Marca del vehículo de transporte: — Número de Chapa :
Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON — RUC del Transportista: 80001340-9
Nombre del conductor: — C.I. del conductor: C.I. 5.265.947
Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐
Otros (indique motivo no previstos):				Comprobante de Venta:			

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1	CAMIONETA	MARCA ISUZU MODELO D-MAX CHASIS MPATFS85JKT001180 COLOR BLANCO

Sr. V. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA — República del Paraguay — Departamento de Patrimonio

P. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimoni
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe Division Deposito de Taller
SENACSA

Sr. Fernando Regúnega
Jefe División Auditoria Operativa
SENACSA

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Pamela Soledad Marco Vargas
Div. Seguimiento Administrativo de Contrato
Dirección Operativa de Contrataciones

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia N° 1102 - Salón N° 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación N° 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012161

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos

Administración y Ventas: Avda. Artigas 1921 - Tel.: (021) 293 311 / 8
Repuestos: Tel.: 282 469 / 70 - Taller: Tel.: 295 480 / 8
Brasilia Nº 162 e/ Avda. Mcal. López y España - Tel.: 661 310
Avda. Fernando de la Mora y Tacuma - Tel.: 557 400 / 558 347
Centro Isuzu: Avda. Artigas Nº 2025 - Tel.: 200 075
Hyundai Camiones: Avda. Mcal. López 2977 Tel.: 675 356 / 8
Isuzu Camiones: Avda. Mcal. López y Centro Piloto Tel.: (021) 338 013 / 8
Ciudad del Este: Ruta 7 - Km 4,5 - Tel.: (061) 572 213
Encarnación: Ruta 6ta. Km 2,5 - Tel.: (071) 205 126
Santa Rita: Ruta 6ta. c/ Acosta Speratti - Tel.: (0673) 221 441
Coronel Oviedo: Mcal. Estigarribia Nº 583 - Tel.: (0521) 203 755
Caaguazú: Prof. María Luisa Galeano R. (Ruta 7 - Km 176) - Tel.: (0522) 40 800 / 40 012
Dpto. Lubricantes: Caniana Remby - Tel.: 661 118
Dpto. de Pinturas: Avda. Eusebio Ayala y Amancio González - Tel.: 656 520 / 656 5

ISUZU

HYUNDAI

PHILLIPS 66 LUBRICANTS

Glasurit

TIMBRADO Nº 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 • Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9
NOTA DE REMISION
001-004 0012162

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal- SENACSA — RUC o C.I. Nº: 80001340-9
Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas Nº 1921 - Asuncion
Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A.
Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018 — Fecha del término del traslado: 20/12/2018
Marca del vehículo de transporte: — Número de Chapa :
Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON — RUC del Transportista: C.I. 5.265.947
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta: ☐	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros (indique motivo no previstos):		Comprobante de Venta:	

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1	CAMIONETA	MARCA ISUZU MODELO D-MAX CHASIS MPATFS85JKT000747 COLOR PLATA

Sr. V. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Departamento de Patrimonio

C.P. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimonio
SENACSA

Sr. Fernando Regúnega
Jefe División Auditoría Operativa
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe División Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Pamela Soledad Mareco Vargas
Div. Seguimiento Administrativo de Contrato
Dirección Operativa de Contrataciones

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia Nº 1102 - Salón Nº 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación Nº 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012162

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos
Administración y Ventas: Avda. Artigas 1921 - Tel.: (021) 293 311 / 6
Repuestos: Tel.: 282 469 / 70 - **Taller** Tel.: 295 480 / 3
Brasilia N° 192 e/ Avda. Mcal. López y España - Tel.: 601 310
Avda. Fernando de la Mora y Tarumá - Tel.: 557 480 / 558 347
Centro Isuzu: Avda. Artigas N° 2025 - Tel. 200 075
Hyundai Camiones: Avda. Mcal. López 2977 Tel.: 675 356 / 8
Isuzu Camiones: Avda. Mcal. López y Cerro Porteño Tel.: (021) 338 013 / 5
Ciudad del Este: Ruta 7 - Km 4,5 - Tel.: (061) 572 213
Encarnación: Ruta 6ta. Km 2,5 - Tel.: (071) 205 126
Santa Rita: Ruta 6ta. c/ Adela Speratti – Tel.: (0673) 221 441
Coronel Oviedo: Mcal. Estigarribia N° 583 - Tel..: (0521) 203 755
Caeguazú: Prof. María Luisa Gallardo R. (Ruta 7 - Km 176) - Tel.: (0522) 40 800 / 40 812
Dpto. Lubricantes: Cantera Remby - Tel.: 961 118
Dpto. de Pinturas: Avda. Eusebio Ayala y Amancio González - Tel.: 556 520 / 556 [illegible]

ISUZU
HYUNDAI
PHILLIPS 66 LUBRICANTS
GlasuR

TIMBRADO N° 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 • Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9

NOTA DE REMISION

001-004 0012163

Nombre o Razón Social: **Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA** RUC. o C.I. Nº

Dirección completa del punto de partida: **Avda Artigas Nº 1921 - Asuncion**

Dirección completa del punto de venta: **Automotor S.A.** **80001340-9**

Fecha del Inicio del traslado: **20/12/2018** Fecha del término del traslado: **20/12/2018**

Marca del vehículo de transporte: Número de Chapa :

Nombre o razón social del transportista: **CARLOS LEGUIZAMON** RUC del Transportista: **C.I. 5.265.947**

Nombre del conductor: C.I. del conductor:

Dirección del conductor: **AVDA. ARTIGAS 1921**

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta: ☐	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐

Otros (indique motivo no previstos): Comprobante de Venta:

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1	CAMIONETA	MARCA ISUZU MODELO D-MAX CHASIS MPATFS85JKT000548 COLOR blanco

Sr. W. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

REPUBLICA DEL PARAGUAY SENACSA Departamento de Patrimonio

Sr. Fernando Regúnega
Jefe División Auditoria Operativa
SENACSA

C.P. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimonio
SENACSA

Sr. Hugo Villalba
Jefe División Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Pamela Soledad Mareco Vargas
Div. Seguimiento Administrativo de Contrato
Dirección Operativa de Contrataciones

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia Nº 1102 - Salón Nº 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación Nº 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012163

Escaneado con CamScanner

Automotor S.A.
Importación y Ventas de Autovehículos y Repuestos

ISUZU

HYUNDAI

PHILLIPS 66 LUBRICANTS

TIMBRADO N° 12929021
Ini. Vig. 22 / 08 / 2018 • Fin Vig. 31 / 08 / 2019
RUC.: 80001340 - 9

NOTA DE REMISION

001-004 0012164

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal- SENACSA — RUC o C.I. N°a

Dirección completa del punto de partida: Avda Artigas N° 1921 - Asuncion

Dirección completa del punto de venta: Automotor S.A. — 80001340-9

Fecha del Inicio del traslado: 20/12/2018 — Fecha del término del traslado: 20/12/2018

Marca del vehículo de transporte: — Número de Chapa :

Nombre o razón social del transportista: CARLOS LEGUIZAMON — RUC del Transportista: C.I. 5.265.947

Nombre del conductor: — C.I. del conductor:

Dirección del conductor: AVDA. ARTIGAS 1921

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta: ☐	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐

Otros (indique motivo no previstos): Comprobante de Venta:

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	
1	CAMIONETA	MARCA	ISUZU
		MODELO	D-MAX
		CHASIS	MPATFS85JKT000751
		COLOR	BLANCO

Sr. Y. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

SENACSA — República del Paraguay — Departamento de Patrimonio

C.P. Ignacio Páez
Jefe Departamento Patrimonio
SENACSA

Sr. Fernando Regúnega
Jefe División Auditoría Operativa
SENACSA

Pamela Soledad Mareco Vargas
Div. Seguimiento Administrativo de Contrato
Dirección Operativa de Contrataciones

Sr. Hugo Villalba
Jefe División Depósito de Taller
SENACSA

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

CREACTIVOS IMPRESIONES de Paulo Cesar Benitez A. - RUC.: 4329241 - 0
Rca. de Colombia N° 1102 - Salón N° 4 - Tel.: (021) 326 4461
Habilitación N° 1625 - 5 Blocks. - 50 x 3 del 0012.101 al 0012.350 - 08 / 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO ROSADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET

0012164

Escaneado con CamScanner