Aduana Paraguay	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revision: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

N°56/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	**N° ORDEN DE SERVICIO: OS/209/2020**
EXP D.A.F. N°: 20000013772V	**NOTA N°: COIA N°63/2020**
FECHA: 05 MAIO 2020	**MOVIL N°:59 - BLB 078**
MARCA: ISUZU	**DEPENDENCIA: COORDINACIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIÓN ADUANERA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

REPARACION DE FRENOS
MANTENIMIENTO
REPARACION DE INTERIOR DE CABINA

OBSERVACION:

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRIPTOS MAS ARRIBA FUERON EFECTIVAMENTE REALIZADOS , QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES

CONFORMIDAD:

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 Telefax: 0981-567 [illegible] / 0981-564 054 FIRMA Y ACLARACION **TALLER**	Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas FIRMA Y ACLARACION **ENC. DE TRANSPORTE**	**Andrés Giorello** **Taller - DNA** FIRMA Y ACLARACION **REC. TRABAJO MEC**	FIRMA Y ACLARACION **RECEPCION FINAL**