Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 19 de Abril de 2.021.-

Señores
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa Nº ***BHN 519,*** Chassis ***MPATFS85HCH502319,*** el cual se detalla a continuación:

• Aceite Motor	Mantenimiento preventivo
• Filtro de Aceite	Mantenimiento preventivo
• Filtro de Aire	Mantenimiento preventivo
• Filtro de Combustible	Mantenimiento preventivo
• Aceite de Caja	Mantenimiento preventivo
• Foco de Alta y Baja	Mantenimiento correctivo
• Foco de filamentos	Mantenimiento correctivo
• Batería 90 amp.	Mantenimiento correctivo
• Aceite 80W 90	Mantenimiento preventivo
• Mano de obra	Mantenimiento correctivo
• Materiales Auxiliares	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Sr. PEDRO PERALTA
Jefe Departamento Transporte
SENATUR