REIMPEX JAC

Informe Técnico

Asunto: Mantenimiento preventivo y correctivo.

Marca: JAC

Modelo: Refine M1

Chasis Nro: LJ16AA3C7G7000478

Chapa: BZH 451

Km: 74,694

Comentario: El vehículo ingreso para un mantenimiento preventivo

Se realizaron las verificaciones correspondientes acorde al procedimiento por lo que percatamos los siguientes trabajos:

- Cambio de buje RH y LH : Cambio por desgaste natural
- Cambio de Buje de Barra estabilizadora : El vehiculo no era tan estable porque los bujes estaban resecados
- Cambio de Goma de Puerta : Goma de puerta rota

- Cambio de Guarda fango : Entro al taller sin guarda fango izquierdo lado del chofer