JR INGENIERIA

INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000412

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.- Fecha: 21/07/2022.

Dirección: Centro Medico Nacional - Hospital Nacional.- Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Planta de Efluentes.-

Marca: - Hora: -

Serie/Patrimonio N°: 011.30.1196.0502- Modelo: -

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento Correctivo del equipo de referencia:

Verificación y control parte aireador superior parte reductor, Provisión y sustitución de rodamientos cilindricos de la tapa interior correspondiente a engranajes (1 Unidad)

Verificación y control parte aireador, sub parte reductor; Provisión y sustitución de rodamientos esferico inferior correspondiente al eje (1 Unidad)

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto
01	Rodamiento cilindrico.-				
01	Rodamiento esferico.-				

Observaciones: El equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento.-

Firma: Reginaldo Recalde RUC: 3723322-0 Tel. (0981) 296 090

Técnico Responsable:

Firma: RAMÓN AGUERO Ingeniero Electromecánico C.M. Hospital Nacional

Conformidad del Cliente:

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/celeste quim.