ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA

CONVOCANTE: POLICIA NACIONAL
REF.: LPN SBE N° 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES. - ID 357095
CONTRATO N° 138/2019
LOTE N° 02 MANTENIMIENTO Y REPARACION COMISARIA 1° ASUNCION

En la ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, a los cinco dias del mes de Octubre del año 2019, siendo las 08:00horas, se reunen, se reúnen la **Suboficial Mayor PS. Arq. CARMEN ROMERO LANDATRA**, Fiscalizadora de Obras de la Policia Nacional, y el Ingeniero **CARLOS PERALES**, representante de la firma COIN, quienes preceden a:

- Visita e inspección final de los trabajos de Servicio Reparaciones Menores y Mayores de Edificios, **Comisaria 1° Asunción**, según Contrato N° 138/2019, dejando constancia que todas las observaciones realizadas en la recepción provisoria han sido corregidas y no se observan vicios o desperfectos a simple vista.

- La entrega y recepción definitiva de la obra por estar completamente terminada y ejecutada conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Contratante

Sin nada más que agregar se da por finalizada el acta, previa lectura y ratificación de su contenido, firman las partes al pie del mismo en prueba de su conformidad. ----------

Empresa Contratista

Fiscalizadora de Obras.
Arquitecta

COIN
Ing. Carlos A. Perales. C
Cel.: (0981) 603 016