ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS N° 59/2025

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día **12 de diciembre de 2025**, en la oficina de la Agencia Espacial del Paraguay, ubicada en la Avenida Mariscal López, entre 22 de Septiembre y Vicepresidente Sánchez, Bloque B, séptimo piso, se procede a la recepción de los servicios de mantenimiento y reparación de Aires Acondicionado, realizados al Equipo con número de rotulado 12-001-50-01-0158 instalado en la oficina AEP – Sede CETUNA – San Lorenzo, según **Informe Técnico N° 001-4198** emitida por la empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS,** en Marco de la LMCN N° 17/2025 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA"**, Contrato N° 16/2025, identificado con el número de ID N° 474.285.-

A continuación, se detallan los servicios conforme a la Orden de Ejecución N° MN-12001-25-261163-M-2596.

Ítem	Cantidad	Descripción
1	1	Mantenimiento completo de evaporador y condensador de Aire Acondicionado tipo fancoil
2	1	Cambio de compresor de frio
3	1	Provisión y carga de gas refrigerante
4	1	Mano de obra carga de gas refrigerante
5	1	Reparación de Perdida de Gas Refrigerante
6	1	Una vez reparado y verificado el correcto funcionamiento, recubrir con espuma aislante de aluminio los sectores necesarios del equipo, ductos. Los caños de cobre con protector aislante para Tubería
7	1	Cambio de filtros de aire tipo Plisado G4
8	1	Provisión de al menos 4 unidades para repuesto. Filtro plisado G4
9	1	Cambio de filtros de aire tipo Bolsa F9
10	1	Provisión de al menos 4 unidades para repuesto. Filtro tipo bolsa F9

Por lo expuesto anteriormente, se da conformidad a lo recibido en el lugar y fecha mencionado más arriba.-

COMPU NEW & ASOCIADOS

AURELIO LARREA BAREIRO
SOP INT (R)
Jefe Dpto. de Suministros y Almacenes AEP

FREDY ROBERTO LUNA SOSA
Téc.
Asesor de Administración - AEP

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-4198**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	AGENCIA ESPACIAL DEL PARAGUAY	Fecha:	12/12/2025
DEPARTAMENTO:	Oficina AEP - Sede CETUNA - San Lorenzo		961840205
DIRECCIÓN:	Ruta 1 Mcal. Francisco Solano Lopez		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Aire Acondicionado		Split Ducto
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: **Hector Maximiliano Cantero**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	MANTENIMIENTO COMPLETO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL
1	Cambio de compresor de frio.
1	Provision y carga de gas refrigerante
1	Mano de obra carga de gas refrigerante
1	Reparación de Perdida de Gas Refrigerante
1	Una vez reparado y verificado el correcto funcionamiento, recubrir con espuma aislante de aluminio los sectores necesarios del equipo, ductos. Los caños de cobre con protector aislante para Tubería
1	Cambio de filtros de aire tipo Plisado G4
1	Provisión de al menos 4 unidades para repuesto. Filtro plisado G4
1	Cambio de filtros de aire tipo Bolsa F9
1	Provisión de al menos 4 unidades para
	-
	-
	-
	-
	-
	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - AGENCIA ESPACIAL DEL PARAGUAY - DGAF - DTO. DE SUMINISTROS	Gop. Aonclio Jaracon
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI