JACK FACK S.R.L.

INFORME TECNICO
Nº 0000599

CLIENTE: HOSPITAL DE CLINICAS	EQUIPO: TOMOGRAFO
CIUDAD: SAN LORENZO	MARCA: CANON
UBICACIÓN: SAN LORENZO	MODELO: TSX-303B
SERVICIO: TOMOGRAFIA	SERIE: 5GA 197 2048

Motivo de la atención: Mantenimiento Preventivo y Asistencia Tecnica a Demanda para Tomógrafo - O.C. Nro. 0094918

NOMBRE DEL TECNICO: Ing. Walter Vazquez

FECHA	HORARIO INICIO	HORARIO TERMINO	TOTAL DE HORA/TRAB.	FECHA	HORARIO SALIDA	HORARIO LLEGADA	TOTAL DE HORA/VIAJE
20/01/23	09:00	17:00			08:30	09:00	
					17:00	18:00	

SERVICIO REALIZADO

- Verificación de filtros y ventiladores
- Verificación de Alimentación
- Limpieza de filtros y del Intercambiador de Calor
- Verificación de Rx-Tubo Slice: 967870
- Limpieza de Carcasas y Consola
- Calibración de Aire y Warmup
- Verificación y backup de log
- Verificación de Imagenes y SD
- Prueba con pacientes

PIEZAS REQUERIDAS	OBSERVACIONES

SITUACIÓN DEL EQUIPO — OPERATIVO [X] — NO OPERATIVO [ ]

TECNICO RESPONSABLE FIRMA Y SELLO	SERVICIO UCVION FIRMA Y SELLO	ELECTROMEDICINA FIRMA Y SELLO
Ing. Walter Vázquez Servicio Técnico JACK FACK S.R.L.		