Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010056

Fecha: 12-10-22 Solicitante: D: de Organismo Internacionales

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento		y Reparación		o Instalación		
				DE			
			Sistema Electrica				

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Cambio de tubo fluorosente de 40w Eipolad 2ª Unidad
✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre Karla Castillo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MULTILATERAL
DIRECCIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
D.O.I.

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010053

Fecha: As 12-10-22

Solicitante: Coord. Adm. Academia Diplomatica 2º piso

Cliente: M. R. E

Dirección:

Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
Mantenimiento y Reparación e Instalación							
			DE				
			Sistema Electrica				

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Cambio de tubo fluorescente tipo led de 40w 46 Unidad

✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma: Sonia Melgarejo

Nombre: Lic. Sonia Melgarejo
Jefa de Biblioteca
Académia Diplomática y Consular

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · ACADEMIA DIPLOMATICA Y CONSULAR · BIBLIOTECA

Técnico

Firma:

Nombre: Sergio Duró

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010055

Fecha: As 12-10-22 Solicitante: AGPE

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento y Reparación e Instalación						
			DE				
		Sistema Electrica					

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Cambio de fluorosento tipo led 13 unidad
✓ Mano de obra
✓ cambio de foco tipo led 10 unidad
✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Funcionario
M.R.E.

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duó