24

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INVETIGACIONES DE VILLA HAYES			
FECHA:	5/9/2023	ORDEN DE RECEPCION Nº:011/2023		
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
5.4	Focos de busca huellas	1	90.683	90.683
5.39	Mano de Obra	1	50.000	50.000
6.30	Filtro de aceite	1	323.060	323.060
6.31	Filtro de Aire	1	303.789	303.789
6.32	Filtro de Combustible	2	326.460	652.920
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8	42.495	339.960
6.60	Mano de Obra	1	50.000	50.000
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5	42.495	212.475
7.29	Mano de Obra	1	50.000	50.000
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5	42.495	212.475
12.24	Mano de Obra	1	50.000	50.000
				2.335.362
CAMIONETA	ISUZU DMAX			
CHASIS Nº:	MPATFS86JMT000054			
CHAPA Nº:	AAGR 913 PY			
KILOMETRAJE	142 871			

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

ACTIVIDAD 05
TESORERIA

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

22

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicer
Mecánica en General
Venta de Repuestos
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INVETIGACIONES DE VILLA HAYES
FECHA:	ORDEN DE RECEPCION Nº:011/2023

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
5.4	Focos de busca huellas	1
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS86JMT000054
CHAPA Nº:	AAGR 913 PY
KILOMETRAJE	142.671

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánic
Venta de Repuestos

Angel Domingu
Fiscalizador
Policía Nacional

21

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

FICHA DE CONTROL DEL VEHICULO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INVETIGACIONES DE VILLA HAYES	
FECHA:	5/9/2023	ORDEN DE RECEPCION Nº:011/2023
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
5.4	Focos de busca huellas	1
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS86JMT000054
CHAPA Nº:	AAGR 913 PY
KILOMETRAJE	142 871

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Ángel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

20

CLINICARF

DE RAMON FRETES FRETES

Mecánica en Gral. - Anexo Venta de Repuestos y Accesorios

ACTA DE RECEPCION DEL VEHICULO REPARADO DE LA POLICIA NACIONAL

En la ciudad de Fernando de la Mora , República del Paraguay, a los 11 días del mes de setiembre del año dos mil veinte y tres, en presencia del Fiscalizador de la Policía Nacional y el Jefe de Taller en representación del TALLER CLINICARF, se hace entrega del Vehículo Patrullera marca Isuzu Tipo DMAX Chasis Nº MPATFS86JHT000054, Chapa Nº AAC893, al chofer o encargado de la Dependencia Policial Departamento De Investigaciones De Villeffayes, en perfectas, Condiciones y debidamente reparadas por el Taller CLINICARF del Señor Ramón Fretes Fretes.
Se deja constancia que los repuestos cambiados fueron retirados por el chofer responsable del Vehículo.
Sin nada más que agregar se da por finalizado el acta, previa lectura de su contenido, firmando las partes al pie del mismo en prueba de su conformidad.----------

P/ TALLER CLINICARF

CLINICARF Chapería - Pintura - Mecánica Venta de Repuestos

Catalino Miranda C

CATALINO MIRANDA CACERES
Suboficial Superior OS
Fiscalizador (Local Taller)

FISCALIZADOR DE LA POLICIA NACIONAL

CHOFER O ENCARGADO

ACLARACIÓN DE FIRMA: Rafael Haze

Ceferino Ruiz y Manorá – Zona Sur
Correo electrónico: clinicarf2017.taller@gmail.com
Fdo de la Mora – Paraguay

Teléfono: (021) 535-032 / (021) 968328
Fax : (021) 535-547
Celular : 0984 730 888