LCOPAR
GILCO-PAR S.R.L
acion@gilcopar.com

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHICULOS.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL.
DIRECCIÓN: AVDA. E. AYALA N° 2963 C/ PASAJE TEMBETARY - ASUNCIÓN.
TELÉFONO: 021-604-195 - 021-607-921

N° DE TIMBRADO: 18767513
RUC: 80009240-6
FECHA INICIO VIGENCIA: 07/04/2026

NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
N°: 001-002-0000048

ESTINATARIO DE LA MERCADERIA:
ECHA DE EMISION: 06/05/26
NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
DOMICILIO: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
RUC / C.I: 80137559-2

DATOS DEL TRASLADO:
MOTIVO DE TRASLADO: TRASLADO POR VENTA
COMPROBANTE DE VENTA: NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
COMPROBANTE DE VENTA N°: 0025589
FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 20/04/26
FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRASLADO: 06/05/26
DIRECCION DEL PUNTO DE LLEGADA : MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
DEPARTAMENTO : CAPITAL
CIUDAD: ASUNCION (DISTRITO)
DIRECCION DEL PUNTO DE PARTIDA : AVDA. E. AYALA N° 2963 C/ PASAJE TEMBETARY.-
DEPARTAMENTO : CAPITAL
CIUDAD : ASUNCION (DISTRITO)
KILOMETROS ESTIMADO DE RECORRIDO :

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE :
CA DEL VEHICULO DE TRASPORTE : ISUZU
NUMERO DE CHAPA : EAH412
NUMERO DE REGISTRO DE AUTOMOTOR (RUA):EAH412
NUMERO DE REGISTRO UNICO DE AUTOMOTOR (RUA) DE REMOLQUE - TRACTOR - SEMIREMOLQUE:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO :
NOMBRE Y APELLIDO: GILCO-PAR SRL
RUC / C.I.: 80009240-6
RAZON SOCIAL: GILCO-PAR S.R.L
DOMICILIO: AVDA. E. AYALA N° 2963 C/ PASAJE TEMBETARY.-

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DE LAS MERCADERIAS Y/O SERVICIOS
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930 ISUZU DMAX - CHAPA EAH412 - MOVIL 57
1	UNIDAD	164 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 ALTERNADOR - CORREA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	165 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 ALTERNADOR - JUEGO RULEMANES DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	179 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 ALTERNADOR - MANO DE OBRA
1	UNIDAD	206 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISION DE FILTRO CABINA DE EVAPORADOR
1	UNIDAD	212 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - LIMPIEZA DE EVAPORADOR
1	UNIDAD	213 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - LIMPIEZA CIRCUITO DE GAS
1	UNIDAD	216 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISION VENTILADOR CABINA
1	UNIDAD	219 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO -MATERIALES AUXILIARES
1	UNIDAD	220 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANO DE OBRA
1	UNIDAD	239 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE TURBO MOTOR - REPARACION
1	UNIDAD	240 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE TURBO MOTOR - PROVISION DE CARTUCHO
1	UNIDAD	242 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE TURBO MOTOR - PROVISION DE JUNTA
1	UNIDAD	246 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE TURBO MOTOR - LIMPIEZA DE INTERCOOLER
1	UNIDAD	249 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE TURBO MOTOR - MATERIALES AUXILIARES
1	UNIDAD	250 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE TURBO MOTOR - MANO DE OBRA

Consulte la validez de esta Remision Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas
07800092406001002000004822026050617683735187
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

GARANTÍA: SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACION EN EL PERIODO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA!!!

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA