COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 00534

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	26/06/2019
OPTO:	IDENTIFICACIONES - CAAZAPA	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Yororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Camaras Fotograficas	MARCA:	CANON EOS REBEL T2I
		C.PAT.:	12003-02-11-4029

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cambio de mecanismo obturador
1	Cambio de porta tarjeta
1	Cambio de entrada USB
1	Reparación de flsh
1	Bateria
1	Cargador
1	Cable USB
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
COMPU NEW & ASOCIADOS		Armando González

276

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641-419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00535**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	27/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - ENCARNACION	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Camaras Fotograficas	MARCA:	CANON EOS REBEL T2i
		C.PAT.:	12003-02-11-4026

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cambio de mecanismo obturador
1	Cambio de porta tarjeta
1	Cambio de entrada USB
1	Reparación de flsh
1	Bateria
1	Cargador
1	Cable USB
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		Armando González.
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

276

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00535**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	27/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - ENCARNACION	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Camaras Fotograficas	MARCA:	CANON EOS REBEL T2I
		C.PAT.:	12003-02-11-4026

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cambio de mecanismo obturador
1	Cambio de porta tarjeta
1	Cambio de entrada USB
1	Reparación de flsh
1	Bateria
1	Cargador
1	Cable USB
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		Armando González.
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

277

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Roquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641 419 – 0981 955 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **Nº 00536**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	27/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - NATALIO SEDE CENTRAL	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Camaras Fotograficas	MARCA:	CANON EOS REBEL T2I
		C.PAT.:	12003-02-11-4027

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cambio de mecanismo obturador
1	Cambio de porta tarjeta
1	Cambio de entrada USB
1	Reparación de fish
1	Bateria
1	Cargador
1	Cable USB
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		Armando Gonzalez.
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

27

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641-419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00537**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	27/06/2019
OPTO:	IDENTIFICACIONES - DACTILOSCOPIA	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Camaras Fotograficas	MARCA:	CANON EOS REBEL T2I
		C.PAT.:	12003-02-11-4013

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cambio de mecanismo obturador
1	Cambio de porta tarjeta
1	Cambio de entrada USB
1	Reparación de fish
1	Bateria
1	Cargador
1	Cable USB
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		Armando Gonzalez.
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI