ACK FACK S.R.L.

INFORME TECNICO
Nº 0002765

CLIENTE:	Hospital de clínicas	EQUIPO:	Tomografo
CIUDAD:	San Lorenzo	MARCA:	Canon
UBICACIÓN:	San Lorenzo	MODELO:	TSX -303B
SERVICIO:	Tomografía	SERIE:	5CA1972048

Motivo de la atención: Mantenimiento preventivo y asistencia técnica a demanda para tomografo

NOMBRE DEL TECNICO: Ing. Hernán Vázquez

FECHA	HORARIO		TOTAL DE HORA/TRAB.	FECHA	HORARIO		TOTAL DE HORA/VIAJE
	INICIO	TERMINO			SALIDA	LLEGADA	
19-01-24	09:00	17:00					

SERVICIO REALIZADO

- Verificación de filtros y ventiladores
- Verificación de Alimentación
- Limpieza de filtros y del intercambiador de calor
- Verificación de Rx-Tubo Slice: 1141-1644
- Limpieza de carcazas y consola
- Calibración de Haz y Warmup.
- Verificación y backup de log
- Verificación de imagenes y SD
- Limpieza y lubricación de mesa paciente.

PIEZAS REQUERIDAS	OBSERVACIONES

SITUACIÓN DEL EQUIPO — OPERATIVO ☐ NO OPERATIVO ☐

ING. HERNAN VAZQUEZ Servicio Técnico TECNICO LACKSPACK S.R.L. FIRMA Y SELLO	SERVICIO FIRMA Y SELLO Jorge Avalos	MS. César Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina H. MEDUNA ELECTROMEDICINA FIRMA Y SELLO