ACTA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE BEBEDEROS DE LA CONTRALORÍA GENERAL		
CONTRATO N°	**Servicio de Mantenimiento y reparación de bebederos**	
18/2021	ID Nº 394.612	Modalidad : CD

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte días del mes de diciembre del año 2021, en la Contraloría General de la República, sito en la calle Austria N° 1779 sede central, conforme al Contrato Nº 18/2021 suscrito entre esta institución y la firma Aquamaq, se procede a recepcionar los trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de bebederos, realizados y detallados en los Informes Técnicos elaborados por la firma proveedora, N°s. 001 al 014, cuyos trabajos llevados a cabo se citan a continuación:

1) **Bebedero frente a Talento Humano, serie N° 284P338189**: Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra.

2) **Bebedero edificio central tercer piso, serie N° 313P501669:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de llave de paso SV1; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra.

3) **Bebedero edificio central segundo piso, serie N° 204P338186:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra.

4) **Bebedero edificio central primer piso, serie N° 204P338183:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de grifo; mano de obra.

5) **Bebedero en la Cafetería:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra.

6) **Bebedero lado Bruselas frente a Secretaría General (1), serie N° 204P338182:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de llave de paso SV1; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra; provisión de grifo; mano de obra.

7) **Bebedero lado Bruselas frente a Secretaría General (2):** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra.

8) **Bebedero en Auditoría Forense, frente a la sede central de la CGR, serie N° 704P1062934:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de llave de paso SV1; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra.

9) **Bebedero en la DG de Declaraciones Juradas:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de llave de paso SV1; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra.

10) **Bebedero en la planta baja de GECOFA, serie N° 439P711518:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de llave de paso SV1; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra.

11) **Bebedero GECOFA, serie N° 728P1133515:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra.

12) **Bebedero en GECOFA, segundo piso, serie N° 712P1085766:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra.

13) **Bebedero en Auditoría Institucional, serie N° 313P561665:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de llave de paso SV1; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra; provisión de grifo; mano de obra.

14) **Bebedero Oficina del Contralor:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra.

Abog. Pablo A. Medina M.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

Lic. Mirta E. Aranda
Departamento de Servicios Generales

Por tanto, siendo las 15:00 horas, se da por terminado el acto de recepción de trabajos de reparación de equipos de aire acondicionado propiedad de la Contraloría General de la República, previa lectura del acta, firmando las personas responsables de supervisión de los trabajos, en prueba de conformidad y aceptación, en 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Mirta Aranda
Jefa
Departamento de Servicios Generales
Dirección de Logística

Abg. Pablo Medina
Director
Dirección de Logística
Dirección General de Administración
y Finanzas