Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
CONGRESO NACIONAL
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo *HYUNDAI H1*, con chapa Nº *HFZ 312*, Chassis *KMJWA37KBKU022618*, correspondiente a la Orden de Servicio Nº 193, de fecha *10/05/2024*, que se detalla a continuación:

• Limpieza de Pico Inyector para minibus	Por desgaste de uso normal
• Aditivo para Radiador para minibus	Por desgaste de uso normal
• Cambio Junta Tapa Balancín para minibus	Por desgaste de uso normal
• Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación del Tanque de Combustible de minibus	Por desgaste de uso normal
• Cambio Flotador Combustible para minibus	Por desgaste de uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.