B|BRAUN

Nota de Remisión

TIMBRADO N° 14418320
Válido hasta el 30 de Noviembre de 2021
RUC: 80012330-1

N° 001-004-0002369

B. Braun Medical Paraguay S.A.
Cristóbal Colón Nº 230 y Juan Díaz de Solís
Mariano Roque Alonso - Paraguay
Telefax: +595 21 752 480 / +595 21 750 764 / +595 21 750 768
Celular: +595 981 482 600
Call Center: 0800 113 130
E-mail: gestion.clientes.py@bbraun.com
www.bbraun.com

MOTIVO DEL TRASLADO: VENTA

N°: 18889119 — 15.01.2021
Orden: 11783391 — 15.01.2021
Cliente: 20639599 — 1 de 1
V/Ref: LCO 27/2020 OS 010/2
Fecha V/Ref: 15.01.2021

Nombre o Razón Social: Policia Nacional - Gastos
RUC o C.I. del destinatario: 80016197-1
Dirección completa del punto de partida: Cristóbal Colón 230 c/ Juan de Salazar Asuncion
Dirección completa del punto de llegada: Avenida Mariscal Francisco Solano& Kubitschek Mariscal Lopez
Local Entrega:

Fecha de inicio del traslado: 18.01.2021
Marca del vehículo de transporte:
Nombre o Razón Social del Transportista:
Nombre del Conductor:
Dirección del Conductor:

Fecha de término del traslado: 18.01.2021
Numero de chapa:
RUC del transportista:
C.I: del Conductor:

Producto	Descripción	Cantidad	UM
3456080A	Cabezal de bomba de sangre 8x12	1	UN

Lic. Mg. Marcelino Benítez Lirio
Enfermería
Reg. Prof. Nº 9071

Ing. Oscar Soteras
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Recibí la Mercadería: Fecha de Entrega:	Ruta: PY00000015 Entrega: Fecha/Hora transporte:	Peso: 339,000	Pedido por: 20639599 Policia Nacional - Gastos

B|Braun Medical Paraguay S.A.
Cristóbal Colón 230
Mariano Roque Alonso
Telefono: +595 21 752 480
www.bbraun.com.py

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

AB030/2021

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 14 de Enero de 2021 Hora:

Cliente: Hospital Rigoberto Caballero Sala/Servicio: Nefrología

Equipo: M. Hemodiálisis Modelo: Dialog Plus N° de Serie: 102842

Marca: B. Braun En préstamo: ☐ En garantía: ☐

Descripción de la falla: * Cabezal de bomba de sangre roto.

Descripción del Servicio realizado:

* Se solicita la provisión del ítem 2.30 en el marco de la LCO N° 27/2020 - 1 unidad.

* Observación: a fin de que el servicio de nefrología cuente con esta unidad, se tomó prestado el cabezal de la máquina N° 2 (SN 102843). De esta manera, queda únicamente parada la máquina N° 2, a la espera de este repuesto y el solicitado en el informe técnico AB025/2021.

RN° 04031353.

Ing. Oscar Soteras
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Responsable Técnico: ..... Nombre ..... Firma

Lic. Martha Paiva
Enfermería
R. P. N° 20856

Cliente: ..... Nombre ..... Firma

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

B|Braun Medical Paraguay S.A.
Cristóbal Colón 230
Mariano Roque Alonso
Telefono: +595 21 752 480
www.bbraun.com.py

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

AB036/2021

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 18 de Enero de 2021 Hora: HU = 21414 hs.

Cliente: Hospital Rigoberto Caballero Sala/Servicio: Nefrología

Equipo: M. Hemodiálisis Modelo: Dialog Plus N° de Serie: 102842

Marca: B. Braun En préstamo: ☐ En garantía: ☐

Descripción de la falla: * Cabezal de bomba de sangre roto.

Descripción del Servicio realizado:

* Sustitución del ítem 2.30 (1 unidad) otorgado vía CC Nº 10/2021 en el marco del LCO Nº 27/2020.
* Pruebas generales de seguridad y funcionamiento = OK.
* Desinfección con ácido cítrico = OK
* Equipo operativo.

RNº 04014594

Ing. Oscar Soteras
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Responsable Técnico: ..... Firma

Nombre

Lic. Mg. Marcelino Benítez Lirio
Enfermería
Reg. Prof. Nº 9071

Cliente: ..... Firma

Nombre

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones