GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 005/2022

FECHA 15/11/2022

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario.**

TIPO DE SERVICIO

X	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo	X	Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega		Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Servicio de Mantenimiento y Reparación según Orden de Servicio N° 246_003

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Realizar el mantenimiento y las reparaciones del sistema de iluminación del edificio (incluye costo del material)	40
3	Realizar el mantenimiento y reparaciones del sistema de alimentación eléctrica y tomas de corriente (incluye costo del material)	90
4	Realizar el mantenimiento, reparación e identificación de llaves en los tableros de distribución eléctrica de la institución (incluye costo del material)	94

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

Carlos Ortigoza.

GRUPO BONARO

BONARO
RUC: 4.584.156-0

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME

CP Héctor Rodrigo Caballero C.
Director - Administración y Finanzas
SEDECO

BONARO de Carlos José Ortigoza Moreno

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS N.C.P.
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICA .C.P.C
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Calle Quinta 120 c/ Patricio Colman
Cels. (0972)787 800 / San Lorenzo / Paraguay

Timbrado Nº: 15894805
F.I.V.: 14/09/2022 - F.F.V.: 30/09/2023
R.U.C.: 4584156-0

004

FACTURA

N° 001-002 0000005

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2022 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☑ VTO. DEL CRÉDITO: / /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Secretaría de Defensa del Consumidor y El Usuario

RUC/C.I.: 80082531-4 | REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: | TEL.:

Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
40	Mantenimiento y Reparación del sistema de iluminación del edificio (incluye el costo del material)	35.000			1.400.000
90	Mantenimiento y Reparación del sistema de alimentación eléctrica y tomas de corriente (incluye costo de material)	28.000			2.520.000
94	Mantenimiento, Reparación e identificación de llaves en los tableros de distribución eléctrica de la institución (incluye costo del material)	52.000			4.888.000
	SUBTOTALES:				8.808.000

TOTAL A PAGAR en letras(Guaraníes): Ocho millones ochocientos ocho mil.— 8.808.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: EXENTA: (5%) (10%) 800.727. TOTAL IVA: 800.727

La falta de pago de esta Factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las leyes.
En caso de mora autorizo a CARLOS JOSÉ ORTIGOZA MORENO. a incluir mi nombre o razón social en la base de datos de informes comerciales(INFORMCONF),como así mismo a terceros interesados conforme a la ley1682

Firma: ..... Aclaración: Héctor Rodrigo Caballero Director - Administración y Finanzas Cédula de Identidad N°: 1441737

SEDECO

printgraf - Hab. N° 1925 - RUC: 1628944 -7 de Luicilda Martínez / Tte. Fariña 362 c/ Caballero, Asunción
Móvil:(0983) 816.493 - 02 Tal. 25x3 del 0001 al 0050 - 14/09/2022

Original Blanco: Cliente Duplicado color: Contabilidad
Triplicado color: Arch. Tributario (No valido como crédito fiscal)