Acta de Recepción y Conformidad

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 20 días del mes de Diciembre del año 2021 en el marco de la **Contratación Directa Nº 08/2020** de **Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras - ID Nº 377.470** adjudicada a la Firma unipersonal **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.**, según **Contrato Nº 26/2020**, y afecta a la **Orden de Servicio N° 003.** se emite el acta de recepción y conformidad por los trabajos de Mantenimiento y/o reparación realizados al equipo detallado a continuación:

MARCA	MODELO	CODIGO DE PATRIMONIO
Kyocera	KM 2810	2321-8-142
Kyocera	KM 2810	2321-8-143
Kyocera	2035 dn	2321-02-16-274
Kyocera	2035 dn	2321-02-16-280
Kyocera	2035 dn	2321-02-16-282
Kyocera	2035 dn	2321-02-16-281

La misma es entregada al MADES, con el mantenimiento/reparaciones pertinentes realizadas, en prueba de conformidad se emiten 2 ejemplares de un solo tenor y a un mismo efecto.

Lic. Marcelo Obertino
Director
Dir. de Sistemas Informáticos
MADES

Lic. Marcelo Obertino, Director
Dirección de Sistema Informático