datas/stems

Informe de Servicio 0142919

Fecha: 19/09/18 Hora: 11:00 Nº:

Cliente: Circuns. Judicial de Neembucu

Dir/Tel: Pilar Valoriani

Observ.:

Servicio Solicitado / Descripción del problema / Descripción del Equipo:

Reparacion de Fotocia dora Canon 2R 4235.

Equipo: 2R4235

Situación:

Observación:

Nro de Serie: A50 01240

Recibido por:

Técnico(s): Carlos Cardozo

Firma:

Área:

Diagnóstico Garantía Contrato Factura Re-Trabajo Interno

Tarea realizada

Reparacion de equipo segun presupuesto Aceptado.

Repuestos utilizados

01 Unidad de Cilindros

01 Unidad de Fusor

03 Rodillos de Separación

T. Traslado

Inicio del Trabajo Fecha: 19/09/18 Hora: 11:00

Fin del Trabajo Fecha: 19/09/18 Hora: 12:00

Hs. Trab. 01

Contadores Negro: 383.900 Cierre Color: Color_A3:

Resultado del Servicio Satisfactorio: Condicionado:

Aclaraciones pertinentes

Control de Funcionamiento Firma: Aclaración: Carlos Cardozo

Data Systems S.A.E.C.A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instalados en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (incisos b y e) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Data Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systems S.A.E.C.A obligada a la conservación y/o devolución de la misma.

Conformidad del Cliente Firma: Aclaración: Antolín Díaz

ANTOLIN DIAZ ZORRILLA
Supervisor

USO INTERNO DE DATA SYSTEMS SAECA

A Facturar Si No

Terminado Si No

Reclasificar Si No A Categoría:

Oferta No.:

Aprobación del Gte./Jefe:

Firma:

Precios	US$.	GS.
	Exentos	Gravados
Mano de Obra		
Repuestos		
I.V.A.		
TOTAL		

POLICIA JUDICIAL SECCION SERVICIOS GENERALES CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU