| | | |
|---|---|---|
| COMPU NEW & ASOCIADOS | **De Antonio R. Fernández**<br>VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL<br>Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez<br>Teléfono: 641.419 – 0981.955.307<br>Mail: info@compunew.com.py<br>compunewyasociados@hotmail.com<br>www.compunew.com.py<br>LUQUE - PARAGUAY | **RUC: 753733-6**<br>INFORME TÉCNICO<br>**N° 00610** |

| DATOS DEL CLIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | POLICIA NACIONAL | FECHA | 10/07/2019 |
| DPTO: | IDENTIFICACIONES - ARCHIVO - SEDE CENTRAL | TEL: | 605418 |
| DIRECCIÓN: | Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo | | |

| DATOS DEL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO: | SILLAS | MARCA: | Sillas Rigidas |
| | | C.PAT.: | 12003-02-11-4130 |
| PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: | EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.- | | |

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1 | Reposición de respaldero y/o sentadero |
| 1 | Retapizado y alcolchado |
| 1 | Reparación de estructura metalica con reforzado |
| 1 | Pintura |
| 1 | Reposición de regatones de plastico |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

| | | |
|---|---|---|
| COMPU NEW & ASOCIADOS | DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM. | Mirian C. Añasco<br>Comisario MGAP<br>Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7 |
| FIRMA DEL TÉCNICO | FIRMA DEL CLIENTE | ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI |

| | | |
|---|---|---|
| COMPU NEW & ASOCIADOS | **De Antonio R. Fernández**<br>VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL<br>Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez<br>Teléfono: 641.419 – 0981.955.307<br>Mail: info@compunew.com.py<br>compunewyasociados@hotmail.com<br>www.compunew.com.py<br>LUQUE - PARAGUAY | **RUC: 753733-6**<br>INFORME TÉCNICO<br>**N° 00611** |

DATOS DEL CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | POLICIA NACIONAL | FECHA | 10/07/2019 |
| DPTO: | IDENTIFICACIONES - ARCHIVO - SEDE CENTRAL | TEL: | 605418 |
| DIRECCIÓN: | Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo | | |

DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO: | SILLAS | MARCA: | Sillas Rigidas |
| | | C.PAT.: | 12003-02-11-4134 |
| PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: | EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.- | | |

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1 | Reposición de respaldero y/o sentadero |
| 1 | Retapizado y alcolchado |
| 1 | Reparación de estructura metalica con reforzado |
| 1 | Pintura |
| 1 | Reposición de regatones de plastico |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

| | | |
|---|---|---|
| COMPU NEW & ASOCIADOS | POLICIA NACIONAL<br>DPTO. DE IDENTIFICACIONES<br>ADQ. Y SUM. | Mirian C. Añasco<br>Comisario MGAP<br>Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7 |
| FIRMA DEL TÉCNICO | FIRMA DEL CLIENTE | ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI |

| | | |
|---|---|---|
| COMPU NEW & ASOCIADOS | **De Antonio R. Fernández**<br>VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL<br>Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez<br>Teléfono: 641.419 – 0981.955.307<br>Mail: info@compunew.com.py<br>compunewyasociados@hotmail.com<br>www.compunew.com.py<br>LUQUE - PARAGUAY | **RUC: 753733-6**<br>INFORME TÉCNICO<br>**N° 00613** |

| DATOS DEL CLIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | POLICIA NACIONAL | FECHA | 10/07/2019 |
| DPTO: | IDENTIFICACIONES - ARCHIVO - SEDE CENTRAL | TEL: | 605418 |
| DIRECCIÓN: | Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo | | |

| DATOS DEL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO: | SILLAS | MARCA: | Sillas Rigidas |
| | | C.PAT.: | 12003-02-11-4138 |
| PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: | EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.- | | |

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1 | Reposición de respaldero y/o sentadero |
| 1 | Retapizado y alcolchado |
| 1 | Reparación de estructura metalica con reforzado |
| 1 | Pintura |
| 1 | Reposición de regatones de plastico |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

| | | |
|---|---|---|
| COMPU NEW & ASOCIADOS | POLICIA NACIONAL<br>DPTO. DE IDENTIFICACIONES<br>ADQ. Y SUM. | **Mirian C. Añasco**<br>**Comisario MGAP**<br>**Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7** |
| FIRMA DEL TÉCNICO | FIRMA DEL CLIENTE | ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI |

| | | |
|---|---|---|
| COMPU NEW & ASOCIADOS | **De Antonio R. Fernández**<br>VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL<br>Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez<br>Teléfono: 641.419 – 0981.955.307<br>Mail: info@compunew.com.py<br>compunewyasociados@hotmail.com<br>www.compunew.com.py<br>LUQUE - PARAGUAY | **RUC: 753733-6**<br>INFORME TÉCNICO<br>**N° 00612** |

| DATOS DEL CLIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | POLICIA NACIONAL | FECHA | 10/07/2019 |
| DPTO: | IDENTIFICACIONES - ARCHIVO - SEDE CENTRAL | TEL: | 605418 |
| DIRECCIÓN: | Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo | | |

| DATOS DEL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO: | SILLAS | MARCA: | Sillas Rigidas |
| | | C.PAT.: | 12003-02-11-4137 |
| PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: | EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.- | | |

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1 | Reposición de respaldero y/o sentadero |
| 1 | Retapizado y alcolchado |
| 1 | Reparación de estructura metalica con reforzado |
| 1 | Pintura |
| 1 | Reposición de regatones de plastico |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

| | | |
|---|---|---|
| COMPU NEW & ASOCIADOS | DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM. | Mirian C. Añasco<br>Comisario MGAP<br>Jefe de Adq[illegible]nes Prog. 2.1.7 |
| FIRMA DEL TÉCNICO | FIRMA DEL CLIENTE | ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI |