ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA DE MAQUINARIAS VIALES REPARADOS

EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MILVEINTE, REUNIDOS POR UNA PARTE, EL DIRECTOR DE OBRAS, ARQ. MIGUEL ROJAS LEÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y POR OTRA PARTE, EL SEÑOR ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA, POR LA EMPRESA MECANICA SAN JUAN, EN VIRTUD AL CONTRATO NRO. 22/2020 DE **"SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS"**, QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA, HAN PROCEDIDO A LA VERIFICACIÓN Y PRUEBA TÉCNICA - MECÁNICA DE LAS MAQUINARIAS SEÑALADAS EN EL PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN Y EJECUTADA DE ACUERDO A LO ETABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN CORRESPONDENCIA CON LOS ITEMS, ACUSAN LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN:

ITEM	Descripción	Cant.	Unidad	Informe Técnico
2	**Servicios de reparación y mantenimiento para Pala Cargadoras** **Marca: Case W20 Marca: Fiat Allis**			
Servicios requeridos	Reparación de Diferencial Reparación del sistema hidráulico Reparación completa del Sistema de Transición.	01	Unidad	Realizadas las verificaciones de la Pala **Cargadora Marca: Case W20**, se confirman que los trabajos fueron realizados con mecánicos de alta especialización, han aplicado los repuestos originales apropiados para las maquinarias y se constata el estado de buen funcionamiento, recomendando su recepción final.
1	**Servicios de reparación y mantenimiento Topadora** **Marca: Caterpillar Modelo: D6G**			
Servicios requeridos	Reparación Comando Final Reparación del sistema hidráulico	01	Unidad	Se ha comprobado que el servicio de reparación se ha realizado con repuestos originales, mecánicos especializados en maquinarias pesadas y realizadas las pruebas mecánicas, se confirma el buen funcionamiento de la Topadora marca **Caterpillar D 6-G**

* DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE QUE ANTE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN, EFECTUAREMOS LAS EVENTUALES CORRECCIONES O REPARACIONES CUANDO LA CONTRATANTE LO ESTIME NECESARIO.
* DE PLENA CONFORMIDAD DE LAS PARTES, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EN (3) TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN MISMO EFECTO, CON DESTINO A CADA UNA DE ELLAS

ARQ. MIGUEL ROJAS LEÓN
Director de Obras Municipalidad de PJC

ARMANDO MARQUES DA SILVA
Contratista

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA DE MAQUINARIAS VIALES REPARADOS

EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MILVEINTE, REUNIDOS POR UNA PARTE, EL DIRECTOR DE OBRAS, ARQ. MIGUEL ROJAS LEÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y POR OTRA PARTE, EL SEÑOR ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA, POR LA EMPRESA MECANICA SAN JUAN, EN VIRTUD AL CONTRATO NRO. 22/2020 DE **"SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS"**, QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA, HAN PROCEDIDO A LA VERIFICACIÓN Y PRUEBA TÉCNICA - MECÁNICA DE LAS MAQUINARIAS SEÑALADAS EN EL PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN Y EJECUTADA DE ACUERDO A LO ETABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN CORRESPONDENCIA CON LOS ITEMS, ACUSAN LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN:

ITEM	Descripción	Cant.	Unidad	Informe Técnico
2	**Servicios de reparación y mantenimiento para Pala Cargadoras** **Marca: Case W20 Marca: Fiat Allis**			
Servicios requeridos	Reparación de Diferencial Reparación del sistema hidráulico Reparación completa del Sistema de Transición.	01	Unidad	Realizadas las verificaciones de la Pala **Cargadora Marca: Case W20**, se confirman que los trabajos fueron realizados con mecánicos de alta especialización, han aplicado los repuestos originales apropiados para las maquinarias y se constata el estado de buen funcionamiento, recomendando su recepción final.
1	**Servicios de reparación y mantenimiento Topadora** **Marca: Caterpillar Modelo: D6G**			
Servicios requeridos	Reparación Comando Final Reparación del sistema hidráulico	01	Unidad	Se ha comprobado que el servicio de reparación se ha realizado con repuestos originales, mecánicos especializados en maquinarias pesadas y realizadas las pruebas mecánicas, se confirma el buen funcionamiento de la Topadora marca **Caterpillar D 6-G**

* DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE QUE ANTE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN, EFECTUAREMOS LAS EVENTUALES CORRECCIONES O REPARACIONES CUANDO LA CONTRATANTE LO ESTIME NECESARIO.
* DE PLENA CONFORMIDAD DE LAS PARTES, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EN (3) TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN MISMO EFECTO, CON DESTINO A CADA UNA DE ELLAS

ARQ. MIGUEL ROJAS LEÓN
Director de Obras Municipalidad de PJC

ARMANDO MARQUES DA SILVA
Contratista

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA DE MAQUINARIAS VIALES REPARADOS

EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MILVEINTE, REUNIDOS POR UNA PARTE, EL DIRECTOR DE OBRAS, ARQ. MIGUEL ROJAS LEÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y POR OTRA PARTE, EL SEÑOR ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA, POR LA EMPRESA MECANICA SAN JUAN, EN VIRTUD AL CONTRATO NRO. 22/2020 DE **"SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS"**, QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA, HAN PROCEDIDO A LA VERIFICACIÓN Y PRUEBA TÉCNICA - MECÁNICA DE LAS MAQUINARIAS SEÑALADAS EN EL PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN Y EJECUTADA DE ACUERDO A LO ETABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN CORRESPONDENCIA CON LOS ITEMS, ACUSAN LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN:

ITEM	Descripción	Cant.	Unidad	Informe Técnico
2	**Servicios de reparación y mantenimiento para Pala Cargadoras** **Marca: Case W20 Marca: Fiat Allis**			
Servicios requeridos	Reparación de Diferencial Reparación del sistema hidráulico Reparación completa del Sistema de Transición.	01	Unidad	Realizadas las verificaciones de la Pala **Cargadora Marca: Case W20**, se confirman que los trabajos fueron realizados con mecánicos de alta especialización, han aplicado los repuestos originales apropiados para las maquinarias y se constata el estado de buen funcionamiento, recomendando su recepción final.
1	**Servicios de reparación y mantenimiento Topadora** **Marca: Caterpillar Modelo: D6G**			
Servicios requeridos	Reparación Comando Final Reparación del sistema hidráulico	01	Unidad	Se ha comprobado que el servicio de reparación se ha realizado con repuestos originales, mecánicos especializados en maquinarias pesadas y realizadas las pruebas mecánicas, se confirma el buen funcionamiento de la Topadora marca **Caterpillar D 6-G**

* DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE QUE ANTE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN, EFECTUAREMOS LAS EVENTUALES CORRECCIONES O REPARACIONES CUANDO LA CONTRATANTE LO ESTIME NECESARIO.
* DE PLENA CONFORMIDAD DE LAS PARTES, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EN (3) TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN MISMO EFECTO, CON DESTINO A CADA UNA DE ELLAS

ARQ. MIGUEL ROJAS LEÓN
Director de Obras Municipalidad de PJC

ARMANDO MARQUES DA SILVA
Contratista

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA DE MAQUINARIAS VIALES REPARADOS

EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MILVEINTE, REUNIDOS POR UNA PARTE, EL DIRECTOR DE OBRAS, ARQ. MIGUEL ROJAS LEÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y POR OTRA PARTE, EL SEÑOR ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA, POR LA EMPRESA MECANICA SAN JUAN, EN VIRTUD AL CONTRATO NRO. 22/2020 DE **"SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS"**, QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA, HAN PROCEDIDO A LA VERIFICACIÓN Y PRUEBA TÉCNICA - MECÁNICA DE LAS MAQUINARIAS SEÑALADAS EN EL PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN Y EJECUTADA DE ACUERDO A LO ETABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN CORRESPONDENCIA CON LOS ITEMS, ACUSAN LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN:

ITEM	Descripción	Cant.	Unidad	Informe Técnico
2	**Servicios de reparación y mantenimiento para Pala Cargadoras** **Marca: Case W20 Marca: Fiat Allis**			
Servicios requeridos	Reparación de Diferencial Reparación del sistema hidráulico Reparación completa del Sistema de Transición.	01	Unidad	Realizadas las verificaciones de la Pala **Cargadora Marca: Case W20**, se confirman que los trabajos fueron realizados con mecánicos de alta especialización, han aplicado los repuestos originales apropiados para las maquinarias y se constata el estado de buen funcionamiento, recomendando su recepción final.
1	**Servicios de reparación y mantenimiento Topadora** **Marca: Caterpillar Modelo: D6G**			
Servicios requeridos	Reparación Comando Final Reparación del sistema hidráulico	01	Unidad	Se ha comprobado que el servicio de reparación se ha realizado con repuestos originales, mecánicos especializados en maquinarias pesadas y realizadas las pruebas mecánicas, se confirma el buen funcionamiento de la Topadora marca **Caterpillar D 6-G**

* DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE QUE ANTE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN, EFECTUAREMOS LAS EVENTUALES CORRECCIONES O REPARACIONES CUANDO LA CONTRATANTE LO ESTIME NECESARIO.
* DE PLENA CONFORMIDAD DE LAS PARTES, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EN (3) TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN MISMO EFECTO, CON DESTINO A CADA UNA DE ELLAS

ARQ. MIGUEL ROJAS LEÓN
Director de Obras Municipalidad de PJC

ARMANDO MARQUES DA SILVA
Contratista