Corte Suprema de Justicia

22215

Dirección Administrativa
Departamento de Logistica Administrativa **Nro O.S.4781**

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, .F. de .F. de F

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: ESTADISTICA CIVIL

TIPO DE EQUIPO: FOTOCOPIADORA

N° DE ROTULO: 13001-03-0134054

Observacion: Se devuelve el equipo conforme a configuracion de retiro la cual se detalla en la solicitud correspondiente

Conformidad: Se entrega el equipo funcionando correctamente al cual se le han realizado los trabajos detallados en la **ORDEN DE SERVICIO NRO 4781**

MANT. CORRECTIVO: CAMBIO DE ADF FEED BELT, MANO DE OBRA

Habiendo verificado el equipo arriba descripto se certifica que se ha cumplido con lo detallado en la orden de servicio

Luis Paredes, Técnico
Div. Rep. y Mant. de Equipos
Dpto. de Logística Administrativa

Firma y aclaracion del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD de funcionamiento

RECIBIDO
ESTADISTICA CIVIL
17 NOV. 2021
Camila Lezcano

Camila Lezcano

Firma y aclaracion del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio:

Nombre de la empresa: PS LINE S.A. 106/2018 Contrato N°: 106/2018

Arnaldo Morinigo
Servicio Técnico
PS LINE S.A.

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

Escaneado con CamScanner