Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 19 de Junio de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.** El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 207 302

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (Presupuesto adicional)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
2	Amortiguador Delantero

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

S.E.N.A.C.S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Ing. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 19/06/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *302*

Vehículo: MPATFS85JKT000750 ***Chapa:*** HFU 207 302 ***Kilometraje:*** 108.081

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Amortiguador Delantero

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

SENACSA Unidad de Fiscalización del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 Glasurit

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 19 de Junio de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.** El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 207 302

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
4	Buje de parrilla superior - Tren Delantero
6	Mano de Obra - Tren Delantero

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

S.E.N.A.C.S.A.

Dr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador de Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Fecha: 19/06/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *302*

Vehículo: MPATFS85JKT000750

Chapa: HFU 207 302

Kilometraje: 108.081

Modelo: D – MAX

Marca: ISUZU

Color: BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Buje de parrilla superior - Tren Delantero
•	Mano de Obra - Tren Delantero

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL