GRUPO BONARO

BONARO
Email: grouphonaro@email.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 246-002/2023

FECHA 24/11/2023

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario.

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo	X	Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega	X	Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Servicio de Mantenimiento y Reparación según Orden de Servicio N° 246_003

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	CANTIDAD
93	Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	3
94	Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	3
95	Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	4
96	Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	4
99	Provisión e instalación de cinta rubatex.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	4
100	Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	4
105	Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	2
106	Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	2

GRUPO BONARO

BONARO
Email: grupobonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

131	Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	1
132	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1
137	Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	1
157	Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	24
158	Mano de Obra. Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	24

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4584.156-0

GRUPO BONARO

Sr. Mauro F. Navares S.
Jefe de Servicios Administrativos
SEDECO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME