Email:- clinicarf2017taller@gmail.com

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMANDO DE INTELIGENCIA (CODI) (DAS)	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:06

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.3	Juego de Reparación de mordaza de freno	1
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.8	Bomba central de freno	1
1.15	Rectificación de tambores de fr tras	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.36	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	MANO DE OBRA	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	MANO DE OBRA	1
8.1	Cremallera de dirección	1
8.4	Muñequin	2
8.20	Alineación y balanceo	1
8.21	MANO DE OBRA	1
9.1	Radiador de agua	1
9.16	Agua refrigerante c/aditivo	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	MANO DE OBRA	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	MANO DE OBRA	1
13.18	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje elástico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS40JPT002650
CHAPA Nº:	AANJ 610
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARCO A. BALBUENA A.
Sub-Mayor Inspector P.N.
Fiscalizador

TESORERIA-Proy. Control Administrativo
Operaciones contra Grupos Criminales
Adquisiciones

Eugenio G. Mamas Delgado
Subcrio. MGAP
Jefe de Adquisiciones
Dpto. Operaciones Contra Grupos Criminales