GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: -
FECHA: 12/07/21
CHAPA: EAJ331
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12068

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
3	UNIDAD	1571 CRUCETA CARDAN
1	UNIDAD	1572 CENTRALIZADOR CARDAN
3	UNIDAD	1573 MANO DE OBRA P/ HORA
1	UNIDAD	1583 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1584 RECTIFICACION DISCOS DE FRENO DELANTERO
4	UNIDAD	1588 FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1589 RECTIF. TAMBOR DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1590 CILINDRO DE FRENO TRASERO

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:
ACLARACION:

JUSTICIA ELECTORAL Dirección de Transporte

EDGAR TORALES
Director de Transporte

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO:	FOTON TUNLAND
MOVIL:	-
FECHA:	12/07/21
CHAPA:	EAJ331
CHASIS:	
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12069

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		TRABAJOS NO PREVISTOS EN LA LISTA DE PRECIOS
		AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE
1	UNIDAD	BALANCEO DE CARDAN
1	UNIDAD	CAMBIO DE JGO BRIDA DE CARDAN
1	UNIDAD	BOMBA CENTRAL DE FRENO

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

JUSTICIA ELECTORAL Dirección de Transporte

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....EDGAR TORALES
Director de Transporte

RECIBÍ CONFORME