elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0007943

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 15193	Motivo de Visita: Mantenimiento Preventivo					Estado del Equipo al llegar	Operativo	✓
Nombre del Técnico: Roberto López							Inoperativo	
Cliente: Hospital de Policía Rigoberto Caballero					Sala: Rx			
Equipo: Rx portátil			Modelo: Polymobil Plus		Serial: 20943			

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
18-10-24	11:30	13:30	2,0			1,0		3,0

Servicio Realizado

* Mantenimiento preventivo según protocolo del fabricante.
* Pruebas de funcionamiento: ok
* Equipo operativo.

05 234

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
			11	Mantenimiento Preventivo.	ID Nº 435 760
					Contrato Nº 319/2023

Categoría					
	Diagnóstico		Updates / Upgrades		
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje		
	Cambio de Piezas		Traslado de equipos		
	Mantenimiento Preventivo	✓	Capacitación		
	Montaje		Acompañamiento		
	Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	✓
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente:

Tec. Sup. Iván Mercado
Radiología
Reg. Prof. N° 4683

Aclaración de Firma:

Técnico: Roberto López — R.A.C.:

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Servicio Técnico

ANGEL [illegible]
Subdirector A.D.S.
Sección Tesorería

Nathalia [illegible]
Subcomisaria - AGAP
Jefa de Adquisiciones

Trapalgraf Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 10 Blocks de 50x4 del 7.501 al 8.000 - 12/2023

Original (Blanco) - Copias(Rosa)