TALLER INTEGRAL S.A.

Mecánica – Chapa y Pintura

Asunción, 13 de octubre de 2022.-

INFORME TÉCNICO

Escuela Judicial - Consejo de la Magistratura

Vehículo: Hyundai
Modelo: H1
Chapa No: HCZ 292
Km.: 88.379

1	Jgo. Pastillas Freno Del. (repuesto o insumo)
1	Jgo. Pastillas Freno Tras. (repuesto o insumo)
2	Reparar perno Mordaza (repuesto o insumo)
2	Rectificacion de Disco de Freno Del. (repuesto o insumo)
2	Rectificacion de Disco de Freno Tras. (repuesto o insumo)
1	Jgo. Pastillas Freno Del. (mano de obra)
1	Jgo. Pastillas Freno Tras. (mano de obra)
2	Reparar perno Mordaza (mano de obra)
1	Rectificacion de Disco de Freno Del. (mano de obra)
1	Rectificacion de Disco de Freno Tras. (mano de obra)

Lic. Susan Ramirez
Enc. de Contrataciones
TALLER INTEGRAL S.A

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 13 días del mes de octubre del año dos mil veintidós, en el local de TALLER INTEGRAL S.A, en la calle San Cosme N° 722 esquina San Francisco, se reúnen el **Sr. Pedro Mora**, funcionario de la Institución del departamento de Transporte, y la **Sra. Susan Ramírez**., en representación de la empresa **INTEGRAL S.A.,** a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y reparación de vehículos realizados en el marco de la **Contratación Directa N° 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES MENORES DE VEHÍCULOS" - Plurianual, ID N° 408.544,** conforme al Contrato Abierto N°02/2022, firmado entre la Institución y la empresa adjudicada.

Hecha la verificación física de las reparaciones realizadas al vehículo HYUNDAI H1 CON CHAPA N° HCZ 292, se procede a la recepción de los trabajos y firma de la presente acta en prueba de conformidad, se da por finalizado el acto, firmando los presentes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Susan Ramírez
Integral S.A.

Pedro Mora.
Departamento de Transporte
Consejo de la Magistratura