INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL- SENACSA

N° de O.T: 55/ 2.024 Orden del Vehículo: 198

Marca- Modelo: Mitsubishi L200 Chapa: BFT 813

Fecha: 1/10/2.024

Por el presente informamos que en la fecha mencionada hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyos datos están referidos en este informe:

- Servicio de preparación y separación de área de pintura.
- Servicio de lijado y limpieza del área a pintar.
- Servicio de confección y elaboración del logo de SENACSA.
- Servicio de pintura.

.....WILCAR S.A.....

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller