Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

Asunción, 06 de octubre de 2022

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY/PUERTO CASADO

INFORME TECNICO DE ELEVADORES //CORRECTIVO

A la fecha se realizó la inspección de los ascensores ubicados en el Palacio de Justicia de Puerto Casado : Accesos "funcionarios y Publicos", los cuales se detectaron inconvenientes en los siguientes componentes DEL LADO PUBLICO :

- FUENTE OPERADOR DE PUERTA AT 120
- BARRERA INFRARROJA
- PLACA GECB-EN
- CAJA DE JNSPECCION
- SENSOR MAGNETICO
- CONTACTO GTC

Cabe mencionar que la causa de los desperfectos fueron debido a una descarga atmosférica (rayo) , por ende, se recomienda el cambio de los mismos , de tal forma a salvaguardar la seguridad de las personas y de esta forma cumplir con los parámetros de seguridad que la Empresa garantiza a sus clientes.

A continuación describimos la función de algunos de ellos:

- El sensor magnético es indispensable para saber detectar paradas y ubicación del ascensor .
- La Barrera infrarroja es de suma importancia ya que su función es detectar cualquier obstáculo que obstruya en la puerta no permitiendo que avance el ascensor
- En cuanto a la caja de inspección , la misma es un comando encima de la oficina , el cual su uso es exclusivo para mantenimiento y reparación de ascensores .
- Los demás repuestos son sumamente indispensables para el buen funcionamiento del ascensor

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario