Corte Suprema de Justicia

San Lorenzo 1 de Diciembre del 2020

Orden de Servicio

Empresa: La Mayoría

Presente:

Angel Roberto Villasanti Acosta, Encargado de la Sala de Control del Juzgado de San Lorenzo en carácter de administrador de contrato nro. 20/2020 de mantenimiento y reparación de instalaciones especiales de los juzgados de Luque y San Lorenzo ID-NRO 376.875.

Solicito la realización del mantenimiento del;

1) Sistema de detección de incendios.
2) Sistema de Música funcional
3) Sistema de alarma contra intrusos
4) Sistema de audio Juicios Orales

ANGEL R. VILLASANTI
Encargado Sala de Control

LA MAYORIA
ING. GUILLERMO MARUSYN
REG. ANDE 8591

Corte Suprema de Justicia

Acta de Conformidad

Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Instalaciones Especiales de los Juzgados de Luque y San Lorenzo

En la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay, a los 2 días del mes de Diciembre del año dos mil veinte, siendo las 16:30 hs, en la sede del Juzgado de Primera Instancia, *Angel Roberto Villasanti Acosta*, encargado de la Sala de Control, en carácter de Administrador del contrato Nro: 20/2020, ID-Nro 376875, doy mi conformidad por los servicios prestados por la empresa ***La Mayoría***, el mismo fue realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato.

Adjunto Informe técnico detallado de los trabajos.

PODER JUDICIAL
SALA DE CONTROL SAN LORENZO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ÁNGEL R. VILLASANTI
Encargado Sala de Control

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA SAN LORENZO
ADMINISTRACION
02 DIC. 2020
RECIBIDO
Recibido por: Graciela Alarcón
Hora: 19:00

Luque, de de 2020.

Señor:
Ángel Roberto Villasanti Acosta.

Corte Suprema de Justicia.
Presente

INFORME TECNICO

Solicitado por: Ángel Roberto Villasanti Acosta, encargado de la Sala de Control del Juzgado de San Lorenzo quien ejerce de administrador de contrato.

Contrato: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO con ID: 376875". CONTRATO NRO: 20/2020.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida
1	Sistema de Música Funcional	1	Unidad
30	Sistema de detección de incendios	1	Unidad
32	Pulsador manual	7	Unidad
33	Alarma audio visual	6	Unidad
35	Detector de humo y calor direccionable	20	Unidad
77	Sistema de circuito cerrado TV CCTV	1	Unidad
78	Cámara color fija tipo profesional	5	Unidad
86	Configuración equipo de grabación	1	Unidad
107	Conector BNC	3	Unidad

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Se revisó el sistema de música funcional, ajustándose la ecualización.
Se revisó el sistema de detección de incendios y se probaron 7 pulsadores y 6 alarmas audiovisuales, encontrándose en correcto funcionamiento. Se hizo el mantenimiento preventivo a 20 sensores de humo calor.
Se revisó el sistema de circuito cerrado de CCTV, revisando 1 DVR si las grabaciones estaban bien configuradas y ajustes de hora y visualización. Se inspeccionaron, limpiaron y ajustaron 5 cámaras. De 2 de las cámaras se cambiaron sus conectores BNC.

Ing. Guillermo Andrés Marusyn Vlcek.
Gerente Técnico.
LA MAYORIA.

ING. GUILLERMO MARUSYN
REG. ANDE 8591

ANGEL R. VILLASANTI
Jefe de Sala de Control

LA MAYORIA
Email: carlos_overa@hotmail.com
Cel.:Tel.: 0981970678
Dir.:Tte 1ero Carlos Rocholl c/Aviadores del Chaco.
Asunción - Paraguay

Luque, de de 2020.

Señor:
Ángel Roberto Villasanti Acosta.

Corte Suprema de Justicia.
Presente

INFORME TECNICO

Solicitado por: Ángel Roberto Villasanti Acosta, encargado de la Sala de Control del Juzgado de San Lorenzo quien ejerce de administrador de contrato.

Contrato: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO con ID: 376875". CONTRATO NRO: 20/2020.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN LORENZO

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida
1	Sistema de Música Funcional	1	Unidad
30	Sistema de detección de incendios	1	Unidad
32	Pulsador manual	6	Unidad
33	Alarma audio visual	6	Unidad
35	Detector de humo y calor direccionable	22	Unidad
77	Sistema de circuito cerrado TV CCTV	1	Unidad
78	Cámara color fija tipo profesional	7	Unidad
86	Configuración equipo de grabación	2	Unidad

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Se revisó el sistema de música funcional, ajustándose la ecualización.
Se revisó el sistema de detección de incendios, y se probaron 6 pulsadores y sus respectivas alarmas audiovisuales, encontrándose en correcto funcionamiento. Se hizo el mantenimiento preventivo a 22 sensores de humo calor.
Se revisó el sistema de circuito cerrado de CCTV, revisando si las grabaciones están bien configuradas y ajuste de hora. Se inspeccionaron, limpiaron y ajustaron 7 cámaras.

LA MAYORIA
ING. GUILLERMO MARUSYN
REG. ANDE 8591

Ing. Guillermo Andrés Marusyn Vlcek.
Gerente Técnico.
LA MAYORIA.

ANGEL R. VILLASANTI
Adm. de Sala de Control