Aduana Paraguay	**FORMULARIO** **CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS**	Código: FL_DAF_05 Revision: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

N°68/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	**N° ORDEN DE SERVICIO: OS/337/2020**
EXP D.A.F. N°: 20000062391W	**NOTA N°: CAIA N° 56/2020**
FECHA: 06 JUL. 2020	**MOVIL N°:34 - EAE 374**
MARCA: HYUNDAI	**DEPENDENCIA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INVESTIGACIÓN ADUANERA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

REPARACION DE MOTOR

OBSERVACION:

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRIPTOS MAS ARRIBA FUERON EFECTIVAMENTE REALIZADOS , QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES

CONFORMIDAD:

FIRMA Y ACLARACION **TALLER**	FIRMA Y ACLARACION **ENC. DE TRANSPORTE**	FIRMA Y ACLARACION **REC. TRABAJO MEC**	FIRMA Y ACLARACION **RECEPCION FINAL**

Lic. Juan [illegible] Caballero, Jefe
Departamento de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Andrés Giorello
Taller - DNA