Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 28 de Noviembre del 2.022.-

Señores
CONGRESO DE LA NACIÓN
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***ISUZU MU – X,*** con chapa Nº ***HCN 593,*** Chassis ***MPAUCS85GJT000159,*** el cual se detalla a continuación:

• Termostato	Por desgaste de uso normal
• Gas Refrigerante 134 A	Carga de Gas
• Conjunto Polea Tensor A/A	Por desgaste de uso normal
• Correa A/A	Por desgaste de uso normal
• Mano de obra	Por desgaste de uso normal
• manguera de radiador superior	Por desgaste de uso normal
• Válvula expansora	Por desgaste de uso normal
• Goma soporte radiador	Por desgaste de uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.