123 - 39

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010395

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 14/06/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 11/06/2024
Fecha estimada de término del traslado: 14/06/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
cha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD097
nero de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD097
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		26 REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	26.19 CAMBIO DE CAÑITO DE COMBUSTIBLE
	1	26.29 REPARACION DE INYECCION ELECTRONICA DIESEL
	1	26.32 CAMBIO DE PICOS INYECTORES DIESEL
	3	26.33 REPARACI?N DE PICO INYECTOR DIESEL
	1	26.45 CAMBIO DE SENSOR DE LEVAS

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Benjamín Barreto
Jefe Interino
Departamento de Transporte

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - DIRECCION GRAL. DE ADM. Y FINANZAS - Dirección Administrativa - Dpto. Transporte

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad: 1730677

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 39.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los catorce días del mes de junio del año dos mil veinticuatro, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Benjamín Barreto,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 123.- **Nota de Remisión: 001-002-0010395.-**

Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax chapa BHD 097. **Asignado a:** Viceministerio de Educación Superior y Ciencias

Km. De Entrada: 343.093.- **Km. Próximo mantenimiento:** 348.091.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
26	*REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
26.19	Cambio de cañito de combustible	1
26.29	Reparación de inyección electrónica diesel	1
26.32	Cambio de picos inyectores diesel	1
26.33	Reparación de pico inyector diesel	3
26.45	Cambio de sensor de levas	1

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Benjamín Barreto
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
Gilco Par S.R.L.

Carlos Lopez
Mecánico

Francisco Cañete
Chofer

Elaborado por: Anghi Rey

Revisado por: Benjamín Barreto