MITSUBISHI MOTORS

Nipón Automotores SA
Avda. Eusebio Ayala 4732 Asunción – Paraguay
Tel: +595 974 567539 www.nipon.com.py

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 1409

CHASIS: 93XGNK740BC-A73927 **MODELO:** L200 D/C 4X4 GL **CHAPA:** BGC604

KM: **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 28/10/2021

202.

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- CAMBIO DE HOJAS DE ELASTICOS

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

.....
Asesor de Servicios
Lic. José Aveiro
Asesor de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

MITSUBISHI MOTORS

Nipón Automotores SA
Avda. Eusebio Ayala 4732 Asunción – Paraguay
Tel: +595 974 567539 www.nipon.com.py

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 28 de Octubre de 2021

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200 D/C 4X4 GL	BGA145 2021.

Por los siguientes trabajos realizados:

1	CAMBIO DE BUJES ELASTICOS
1	CAMBIO DE HOJAS DE ELASTICOS

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Asesor de Servicios
Lic. José Aveiro
Asesor de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Diomedes Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq
Fiscalizador del Parque Automotor