53

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000991

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ ASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE. AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 30 - 06 - 2021 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Scania Número de chapa: AADC 608 / RHR 901
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: VICTOR BORJA / SIXTO ORTIZ C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (Indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/150 kgf Numerados del 525033 al 525132 -
	El poste Nro 574439, sustituye al poste Nro 525064 roto durante
	los ensayos mecánicos -
	Certificado de Inspección Nro 306/2021 -
	Contrato Nro 8169/2020 - Lote 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José R. Vera Muza
Recibido por: ANDE DSA/DARS Firma: 02-07-2021
Fecha: Hora:

02 Julio 2021

Habilitación N° 1361 - Gráfica CANTERO - Margarita Cárdenas Meza - R.U.C. 1380190-1 - Telefax: (0294) 220 380 ... Ruta 2 Mcal. Estigarribia C/ Carlos A. López Casa 2468 - Itauguá - 5 Tal. 1000 DEL 0901 - 1000 JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

OK

53

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 306/2021

FECHA : 28/06/21

REFERENCIA: LPN Nº 1597/20 - CONTRATO Nº 8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 28 de junio de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	9/150	100	523533	523632	08/05/2021	19/05/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	525033	525132	09/06/2021	17/06/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/300	100	679008	679107	02/06/2021	12/06/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/800	75	682883	682957	05/04/2021	19/05/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	15/800	39	11640	11678	18/02/2021	13/04/2021	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

Los poste tipo 9/150 Nos. **574438** (19/05/21) x 523608 y **574439** (17/06/21) x 525064 rotos durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 12/300 N°. **735812** (12/06/21) x 679090 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste tipo 12/800 N°. **735813** (19/05/21) x 682921 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste tipo 15/800 N°. **16383** (13/04/21) x 11668 roto durante los ensayos mecánicos.

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/6283 -7083 --7323 -7328 -7569/21.

FAX DD/SMD/024/2021.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Sect. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

30/06/2021

ORIGINAL Contratista | 1ª COPIA Deposito - ANDE | 2ª COPIA Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE.
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

Nº 001-001- 0000976

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020 RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: LNI NACIONAL c/PASEO JIMENEZ - NEURY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 8-06-2021 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (Indicar motivos no previstos)		Comprobante de Venta:	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes HºAº 9/200 kgf. Numerados del 527533 al 527632.-
	El poste Nro 571283 sustituye al poste Nro 527565, roto durante los ensayos mecánicos.-
	Certificado de Inspección Nro 260/2021 —
	Contrato Nro 8169/2020 - Lote 1 —

ANDE DPTO. DE ADM. DE MA.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José R. Vera Meza
Recibido por: ANDE ...
Fecha: Hora:

07/06/2021

OK

54

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 260/2021

FECHA : 02/06/21

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE Nº 1597/2020)	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 02 de junio de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA (ÑEMBY)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	9/150	100	523433	523532	22/04/2021	30/04/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/200	100	527533	527632	20/04/2021	28/04/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos:
- 9 m/ 150 daN: 571282 (30/04/21), sustituye al poste 523488.
- 9 m/ 200 daN: 571283 (28/04/21), sustituye al poste 527565.

Se ajusta a la numeración remitida en el FAX DD/SMD/024/2021.-
Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/6283/21, del 24/05/21.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura
Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura 04/06/2021
Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: DEPOSITO - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

- TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

55

CONSORCIO CEHA + TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

Nº 001-001- 0000950

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80069847-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta II Mcal. Estigarribia Km 32,5 - Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Depósito ANDE - Of. San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 08/06/2021 — Fecha del termino del traslado: 08/06/2021
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa: 618 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Daniel Diaz — C.I. del conductor:
Dirección del conductor: ETC

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:		Traslado locales empresa:		Emisor móvil:	
Exportación:		Consignación:		Transformación:	X	Exhibición:	
Compra:		Devolución:		Reparación:		Ferias:	
Otros: (indicar motivos no previstos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
1un	Postes de H°A° Tipo 9/200 Numerados desde C7.033 hasta S27.732
	Observacion:
	El poste 9/200 Nº C70280 sustituye al poste Nº S27.078
	rotó durante el ensayo mecanico
	L/M Nº 1397/2020
	Contrato Nº 3169/2020
	Cert. Inspeccion Nº 256/2021

ANDE - DEPTO. DE ADM. DE M.C.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
08/06/2021
Recibido por: Daniel Diaz
ANDE DISTRIBUCION
Fecha: 08/06/2021 Hora:

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

FOTOCOPIAR UNA MEJOR.- OK

55

ANDE

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 256/2021

FECHA : 02/06/21

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE Nº 1597/2020).

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 01 de junio de 2021

LOCAL DE INSPECCION: CEHA S.A (ITAUGUA)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	527033	527132	13/04/2021	23/04/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: CEHA

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos: El poste numero 570280, fabricado el 23/04/2021, sustituye al Nº 527078.

Se ajusta a la numeración remitida en el FAX DD/SMD/024/2021.-
Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/5904/21, presentado el 13/05/21.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Sub-Gerente de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

08/06/2021

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: DEPOSITO - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. General de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

56

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA Nº 2 - MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

Nº 001-003- 0000058

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE	RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32 ½ - Itaugua	
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo	

Fecha del inicio del traslado: 23/06/2021	Fecha del termino del traslado: 23/06/2021
Marca del vehículo de transporte: Sanna	Número de chapa. GAG. 666
Nombre o razón social del transportista:	RUC del transportista:
Nombre del conductor: Rodulo Medina	C.I. del conductor:
Dirección del conductor: Capiata	

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo 9/150 Numerados desde S23.633 hasta S23.732
100	Postes de H°A° Tipo 9/200 Numerados desde S27.133 hasta S27.232
	Observacion:
	El poste TIPO 9/150 Nº S23.418 sustituye al poste Nº S23.706 rota durante el ensayo mecanico.
	El poste TIPO 9/200 Nº S27.419 sustituye al poste Nº S27.199 rota durante el ensayo mecanico.
	L.P.U. Nº 1597/20
	Contrato Nº 8/69/20
	Cert. Inspeccion Nº 287/21
	Lote 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo

Recibido por: José R. Vera Muñoz
ANDE DSA/DARS

Fecha: 23 / Junio / 2021 Hora:

Habilitación Nº 1361 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Mesa - R.U.C. 1329136-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casi 9483 - Itaugua - 3 TAL: 0001 DEL 01 - 200 JULIO 20

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

56

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 287/2021

FECHA : 16/06/21

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE Nº 1597/2020)

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 16 de junio de 2021

LOCAL DE INSPECCION: CEHA (ITAUGUA)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	523633	523732	20/05/2021	27/05/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/200	100	527133	527232	23/04/2021	07/05/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/500	100	529133	529232	08/04/2021	27/05/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	677208	677307	12/05/2021	21/05/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos:
- 9 m/ 150 daN: 573418 (27/05/21), sustituye al poste 523706.
- 9 m/ 200 daN: 573419 (07/05/21), sustituye al poste 527194.
- 9 m/ 500 daN: 573420 (27/05/21), sustituye al poste 529146.
- 12 m/ 300 daN: 734697 (21/05/21), sustituye al poste 677225.

Se ajusta a la numeración remitida en el FAX DD/SMD/024/2021.-
Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/7052 y SG/DSME/7145/21.-

NOTA IMPORTANTE:
A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Sec. Control de Calidad / SMD2
Jefatura
Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura
23/06/2021
Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: DEPOSITO - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales C

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

57

CEHA - TESA

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000970

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2021 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 28-05-2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:		Traslado locales empresa:		Emisor móvil:	
Exportación:		Consignación:		Transformación:		Exhibición:	
Compra:		Devolución:		Reparación:		Ferias:	
Otros: (indico motivos no provistos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/500 KgF. Numerados del 530233 al 530332. — El poste Nro 570266, sustituye al poste Nro 530263, roto durante los ensayos mecanicos! — Certificado de Inspección Nro 244/2021. — Contrato Nro 8169/2020. — Lote 1. —

ANDE DPTO. DE ADM. DE M.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DAR5
Hora:

14-10-21

OK

57

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 244/2021

FECHA : 25/05/21

REFERENCIA:LPN Nº1597/21-CONTRATO Nº8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 25 de mayo de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	9/500	100	530233	530332	05/04/2021	12/05/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	677008	677107	30/03/2021	09/04/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	15/800	50	12001	12050	12/04/2021	13/05/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: TESA

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:
El poste tipo 9/500 kgf Nº.570266 (12/05/21) x 530263 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste tipo12/300 kgf Nº.730455 (09/04/21) x 677024 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste tipo 15/800 kgf Nº.16029 (13/05/21) x 12009 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expedientes SG/DSME:5640 -5871/21.

FAX DD/SMD/024/2021.

NOTA IMPORTANTE:
A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTA COMPRA.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco Coronel
Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

27/05/2021

ORIGINAL Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª C: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDA TOTALMENTE.

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios

Scanned by CamScanner

58

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

Nº 001-003- 0000059

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE
RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 - Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 23/06/2021
Fecha del termino del traslado: 23/06/2021
Marca del vehículo de transporte: Scania
Número de chapa: GAG 666
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: Daniel Diaz
C.I. del conductor:
Dirección del conductor: Itá

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	[X]	Importación:	[ ]	Traslado locales empresa:	[ ]	Emisor móvil:	[ ]
Exportación:	[ ]	Consignación:	[ ]	Transformación:	[ ]	Exhibición:	[ ]
Compra:	[ ]	Devolución:	[ ]	Reparación:	[ ]	Ferias:	[ ]

Otros: (indico motivos no previstos)
Comprobante de Venta:

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de HºAº Tipo 9/500 Numerados desde 529.133 hasta 529.232
100	Postes de HºAº Tipo 12/300 Numerados desde 677.208 hasta 677.307
	Observación:
	El poste tipo 9/500 Nº 593.420 sustituye al poste Nº 529.146 roto
	durante el ensayo mecanico.
	El poste tipo 12/300 Nº 734.697 sustituye al poste Nº 677.225 roto
	durante el ensayo mecanico
	Pedido Nº 1597/20
	Contrato Nº 1169/20
	Cert. Inspeccion Nº 281/2021
	Lote 1
	ANDE - DPTO. DE ADM. DE M. SECCION RECEPCION Depósito San Lorenzo
	Recibido por: .... Firma: ....
	Fecha: .... Hora: 23/06/2021

OK

58

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 287/2021

FECHA : 16/06/21

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE Nº 1597/2020)

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 16 de junio de 2021

LOCAL DE INSPECCION: CEHA (ITAUGUA)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	523633	523732	20/05/2021	27/05/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/200	100	527133	527232	23/04/2021	07/05/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/500	100	529133	529232	08/04/2021	27/05/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	677208	677307	12/05/2021	21/05/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos:
- 9 m/ 150 daN: 573418 (27/05/21), sustituye al poste 523706.
- 9 m/ 200 daN: 573419 (07/05/21), sustituye al poste 527194.
- 9 m/ 500 daN: 573420 (27/05/21), sustituye al poste 529146.
- 12 m/ 300 daN: 734697 (21/05/21), sustituye al poste 677225.

Se ajusta a la numeración remitida en el FAX DD/SMD/024/2021.-
Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/7052 y SG/DSME/7145/21.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

23/06/2021

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: DEPOSITO - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.