DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del Llamado: LPN N°09/2023	**Numero de Contrato: 87/2023**
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG	
Ubicación: AISP	**Monto contratado: Gs.500.000.000** **Monto certificado: Gs. 28.522.791**
Proveedor: GILCOPAR S.R.L	
Periodo: 2023	

Datos de los Actuantes

Fiscal Titular: ELVIO MEDINA	**s/ Res. N°: 611/2023**	**AERA N°: ----------**
Fiscal Adjunto: DANIEL RUIZ DIAZ	**s/ Res. N°: 611/2023**	**AERA N°: ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 22 días del mes de diciembre del año 2023.

Certifican

ELVIO MEDINA **Fiscal Titular**	**Fiscal Adjunto**

Observaciones:

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 26 DIC 2023 Hora: 08:47
Encargado: Lic. Patricia Genes
Dpto. Fiscalización GA-SDAF

V° B°

Lic. EDGAR [illegible]
Jefe - Dpto. de Fiscalización-
GA/SDAF - DINAC

Observaciones: DINAC

Avda. Mcal. López e/Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre -2do. Piso
Asunción-Paraguay
Tel. (595-21) 203.615 – Fax (595-21) 213.406
email: presiden@dinac.gov.py
Sec. Gral. Fax (595-21) 212.530

c.c. 1752 –

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
1	1	MONTA CARGA GOODSENSE C.P 2500503030489		
2	1093	Correa VNT	UND	1
2	1094	Mano de Obra	UND	1
2	1095	Termostato	UND	1
2	1096	Mano de Obra	UND	1
2	1139	Filtro HID	UND	1
2	1140	Mano de Obra	UND	1
2	1141	Filtro transimision	UND	1
2	1142	Mano de Obra	UND	1
2	1143	Filtro de aceite	UND	1
2	1144	Mano de Obra	UND	1
2	1145	Aceite plus 50 II	UND	1
2	1146	Mano de Obra	UND	1
2	1149	Filtro de aire	UND	1
2	1150	Mano de Obra	UND	1
2	1153	Filtro de combustible	UND	1
2	1154	Mano de Obra	UND	1
2	1171	Cabo freno	UND	1
2	1172	Mano de Obra	UND	1
2	1173	Cilindro de freno de rueda	UND	1
2	1174	Mano de Obra	UND	1
2	1223	Reparacion bomba inyectora	UND	1
2	1224	Mano de Obra	UND	1
2	1225	Limpieza de radiador	UND	1
2	1226	Mano de Obra	UND	1
2	1227	Reparaciones Electricas	UND	1
2	1228	Mano de Obra	UND	1
2	1229	Rodillos delanteros	UND	1
2	1230	Mano de Obra	UND	1
2	1231	Rodillos de direccion	UND	1
2	1232	Mano de Obra	UND	1

c.c. 1752 –

Lic. EDGAR CENTURION
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GA/SDAF - DINAC

Elvio Medina
Jefe - Dpto. SAT

2	1233	Ruleman delanteros	UND	1
2	1234	Mano de Obra	UND	1
2	1241	Cubierta 600 x 9 con camara y camisa	UND	2
2	1242	Mano de Obra	UND	1
2	1243	Cubierta 700x 12 con camara y camisa	UND	2
2	1244	Mano de Obra	UND	1

Certifican

ELVIO MEDINA **Fiscal Titular**	**Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

Lic. EDGAR CENTURIÓN
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GA/SDAF - DINAC