GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: NISSAN FRONTIER
MOVIL: -
FECHA: 02/09/19
CHAPA: EAJ 560
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 7060

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
2	UNIDAD	6.14 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)
2	UNIDAD	6.19 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO
2	UNIDAD	6.20 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO
4	UNIDAD	6.25 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Osvaldo Ra... Dpto. de Talleres y Transporte MADES