GILCOPAR
GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6 48

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0017607

Fecha de Emisión: ASUNCION, 04 DE MAYO DE 2023

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PI — RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI — Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA EAH652 - MPATFR85HCT102708		
	CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6		
	DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA YBY YAU		
1	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	510.095	510.095
1	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO	27.828	27.828
2	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO	115.881	231.762
4	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS	270.299	1.081.196
2	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS	130.933	261.866
1	1.40 MANO DE OBRA	50.000	50.000
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	323.060	323.060
1	6.31 FILTRO DE AIRE	303.789	303.789
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	326.460	326.460
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	42.495	339.960
1	6.60 MANO DE OBRA	50.000	50.000
3	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	42.495	127.485
1	7.29 MANO DE OBRA	50.000	50.000
4	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO	42.495	169.980
1	12.24 MANO DE OBRA	50.000	50.000
1	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE	317.392	317.392
1	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	476.088	476.088
1	13.18 MANO DE OBRA	50.000	50.000
Subtotal			4.746.961

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policia Nacional

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

ALICIA MABEL AMARILLA LOPEZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Actividad 05

Total a Pagar (Gs./U$S): GUARANIES: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN — 4.746.961

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 2.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 16.001 - 18.000 - 10/2022

ORIGINAL: CLIENTE

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

43

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	04/05/23
CHAPA:	EAH652
CHASIS:	MPATFR85HCT102708
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17607

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6
		DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA YBY YAU
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

44

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	04/05/23
CHAPA:	EAH652
CHASIS:	MPATFR85HCT102708
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17607

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: ---
FECHA: 04/05/23
CHAPA: EAH652
CHASIS: MPATFR85HCT102708
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 17607

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6
		DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA YBY YAU
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

46

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	04/05/23
CHAPA:	EAH652
CHASIS:	MPATFR85HCT102708
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17607

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com