Nipón Automotores SA
MITSUBISHI MOTORS
Avda. Eusebio Ayala 4732 Asunción – Paraguay
Tel: +595 974 567539 www.nipon.com.py

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 1096

CHASIS: MMBJNK6402D004203 **MODELO:** L200 **CHAPA:** AXN832

KM: 406.857 **COLOR:** VERDE **FECHA:** 15/09/2021

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- JUNTA TAPA BALANCIN
- JUNTA TAPA MOTOR
- CEPILLADO DE TAPA MOTOR (RECTIFICACION)
- REFRIGERANTE DE RADIADOR
- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
- CAMBIO DE CORREAS TRAPEZOIDALES

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

.....
Asesor de Servicios
Lic. José Aveiro
Asesor de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Diomedes Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Nipón Automotores SA
MITSUBISHI MOTORS
Avda. Eusebio Ayala 4732 Asunción – Paraguay
Tel: +595 974 567539 www.nipon.com.py

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 15 de septiembre de 2021

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	AXN 832 05

Por los siguientes trabajos realizados:

1	Junta tapa balancín
1	Junta tapa motor
1	Cepillado de tapa motor (rectificación)
1	Refrigerante de radiador
1	Cambio de aceite motor
1	Cambio de filtro de aceite
1	Cambio de correas trapezoidales

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Lic. José Aveiro
Asesor de Servicios
Nipon Automotores S.A.

SENACSA
Sr. Dionisio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq
Fiscalizador del Parque Autom.