GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 246-001/2022

FECHA 13/11/2023

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario.

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo	X	Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega	X	Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Servicio de Mantenimiento y Reparación según Orden de Servicio N° 246_003

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	CANTIDAD
89	*Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2. Mantenimiento y/o Reparación de aire acondicionado*	*12*
90	*Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2. Mano de Obra - Manteniniento y/o reparación*	*12*
91	*Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4. Mantenimiento y/o Reparación de aire acondicionado*	*12*
92	*Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4. Mano de Obra - Manteniniento y/o reparación*	*12*
93	*Provisión e instalación de aislante de cañerías de A.A. en tiras de 3/8. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado*	*17*
94	*Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de A.A. en tiras de 3/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*17*
95	*Provisión e instalación de aislante de cañerías de A.A. en tiras de 5/8. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado*	*2*
96	*Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de A.A. en tiras de 5/8. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*2*

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

99	*Provisión e instalación de cinta rubatex. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado*	*24*
100	*Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*24*
105	*Provisión y carga de gas refrigerante freon R22. Mantenimiento / reparación de aire acondicionado*	*8*
106	*Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*8*
129	*Mantenimiento Menor de equipos A.A. de 18.000 BTU/mantenimiento / reparación de aire acondicionado*	*1*
130	*Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos A.A. de 18.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*1*
131	*Mantenimiento Menor de equipos A.A. de 24.000 BTU/mantenimiento / reparación de aire acondicionado*	*1*
132	*Mano de Obra. Mantenimiento menor de equipos de A.A. de 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*1*
133	*Mantenimiento Menor de equipos A.A. de 48.000 BTU/mantenimiento / reparación de aire acondicionado*	*1*
134	*Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos A.A. de 48.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*1*
135	*Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/mantenimiento / reparación de aire acondicionado*	*2*
136	*Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*2*
137	*Limpieza de filtros y carcaza exterior de A.A. de 9.000 a 24.000 BTU/mantenimiento / reparación de aire acondicionado*	*1*
138	*Mano de Obra. Limpiez de filtros y carcaza exterior de A.A. de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*1*
139	*Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/mantenimiento / reparación de aire acondicionado*	*1*
140	*Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*1*

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

Sr. Mauro F. Navares S.
Jefe de Servicios Administrativos
SEDECO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME