CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
SECCION TALLER

ORDEN DE TRABAJO
(USO EXTERNO)

Nº 5128

Asunción, ... de ..... de 200.....

Señores: Taller Gilcyar S.R.L. Dirección: C. Ayala nº 2462

Sirvanse realizar los trabajos detallados más abajo, al vehiculo marca Fiat

tipo Camioneta modelo: Strada Logo 262

con chapa Nº. HDE-626 y el kilometraje Nº. 109.163 de propiedad del Crédito Agrícola de Habilitación.

Nº.	DESCRIPCION DE TRABAJO	PRECIO TOTAL	REPUESTOS / ACCESORIOS UTILIZADOS			
			DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Cambio sensor posición cigüeñal	665.467				
1	Bomba de Combustible tanque	754.383				
1	Sensor de Caudalímetro	623.433				
1	Correa de D/H	180.250				
1	Correa Alternador	283.733				
1	Cambio Batería 65 Amp	609.462				
	TOTAL Gs. 3.122.233	3.122.233	TOTAL Gs:			

OBSERVACIONES:

Sirvanse remitirnos dos ejemplares de la factura correspondiente acompañados de la presente Orden de Trabajo

Atentamente.

Lic. Edith Castiñeira
Dpto. de Servicios Generales
Crédito Agrícola de Habilitación

Jefe Dpto. Servicios Generales

Gerente Administrativo

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE SERVICIOS GENERALES Asunción

USO INTERNO

FACTURA Nº.	SR / MNº.	JEFE TALLER	JEFE DPTO. SERV. GENERALES.	CHOFER