Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
CONGRESO NACIONAL
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***ISUZU MU-X,*** con chapa Nº ***HCN 591***, Chassis ***MPAUCS85GJT000058***, correspondiente a la Orden de Trabajo **Nº 167 / 2023** de fecha 25/09/2023, que se detalla a continuación:

• Lts. De Aceite 15W 40	Por kilometraje cumplido
• Filtro de Aceite	Por kilometraje cumplido
• Filtro de Aire	Por kilometraje cumplido
• Mano de obra	Por kilometraje cumplido
• Filtro de Combustible	Por kilometraje cumplido
• Focos de 2 filamentos	Por focos quemados
• Correa Alternador	Por desgaste por uso normal
• Correa A/A	Por desgaste por uso normal
• Foco de Alta y Baja	Por focos quemados
• Mano de obra	Por desgaste por uso normal
• Juego de Pastillas delantera	Por desgaste por uso normal
• Rectificación de Discos de Freno	Por desgaste por uso normal
• Cementado de Zapatas	Por desgaste por uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor