elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0007376

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 12693 Motivo de Visita: Instalación de Repuesto

Nombre del Técnico: Gustavo Ayala - Diego Gonzalez

Estado del Equipo al llegar: Operativo ✓ / Inoperativo

Cliente: Hospital de Policía Rigoberto Caballero Sala: Tomo

Equipo: Tomografo SIEMENS. Modelo: Somatom Scope Power Serial: 115563

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
23/02/24	14:30	16:00	1,5	–	–	0,5	–	2,0

Servicio Realizado

* Se realizó la instalación del Repuesto detallado más abajo.
* Pruebas de funcionamiento. OK.
* Prueba General sin Errores.
* Equipo Operativo.

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
11062631		✓		P15A Fan Core ASM (1)	Tube scan second: 49061.8.

Categoría				
	Diagnóstico		Updates / Upgrades	
	Mantenimiento Correctivo	✓	Desmontaje	
	Cambio de Piezas		Traslado de equipos	
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación	
	Montaje		Acompañamiento	
	Puesta en marcha		Asistencia Remota	

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	✓
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente:

Lic. Diego Samudio
Radiología
Reg. Nº 561

Nathalia Dorrego A.
Subcomisario NGAP
Jefa de Adquisiciones

Aclaración de Firma:

Técnico: Ing. Gustavo Ayala
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Servicio Técnico

R.A.C.:

Trapelgra-al Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 20 Blocks de 50x4 del 6501 al 7500 - 01/2023

Original (Blanco) - Copias(Rosa)